


områden I

KÄLLEGÅRDEN



gatuperspektiv från Åkervägen



KÄLLEGÅRDEN

OMRÅDESHISTORIK

Området är välkänt i Skövdes historia sedan 1100-talet då Helenakällan vid Källegårdsbäcken utanför dåvarande Skövde sägs ha uppstått vid Sankta Helenas likfärd. Den ryktbara Helenakällan vid Källegårdsbäcken sades äga ett undergörande vatten, varav ”mången sjukling drack sig liv och hälsa”. Helena pryder idag stadens vapen.

(http://vastsverige.com/templates/article___11507.aspx)

Området blev planlagt som en del av Skövde stad först på 1940-talet. Tidigare har i området funnits gårdar och torp. ”Det finns för närvarande i endast ringa utsträckning inom stadsplan tomtmark som lämpar sig för småstuge- och villabebyggelse” motiverar en utbyggnad av staden. Planförslaget av stadsingenjör Erik Vallin 1948, fastställt 1949 läggs ut enligt det föreliggande preliminära generalplansförslaget.

(stadsplan 66)

Med undantag för en plats avsedd för daghem och skola är området endast avsett för bostadsändamål. Alldeles väst och öst om Falköpingsvägen var/är byggnadsgrunden mindre god och här lämnades istället plats för park- och friluftsområde. Den återstående delen av Källegården sydväst om föreslagna stadsplanegränsen kan ”ej anslutas till avloppsnätet och är avsett att kvarligga som jordbruk”.

(stadsplan 66)

Tomterna är planlagda i två storlekar. De mindre på minst 550 m² var avsedda för en byggnad med endast en bostadslägenhet medan de större på minst 700 m² var avsedda för byggnader med två bostadslägenheter, båda i 1- 1,5-plan. Takvinkel är planbestämd till 30 grader (upp till 50 grader där så anses lämpligt) och den maximala höjden till 4,5 meter. På några platser inom området planerades dubbla rader tomter mot samma gata. Väster om Falköpingsvägen ändras detta 1954 i samband med att man utvidgade skoltomten i kvarteret Gläntan. En fastighet har ändrat ändamål från bostad till garage med anledning av det nära läget intill den störande järnvägen.

Intressant i sammanhanget är också att ett par av Skövdes 1950-talsarkitekter valt att bosätta sig i sina egenritade villor i det här området.

OMRÅDETS ÖVERGRIPANDE KARAKTÄR

Bebyggelsen ligger på två kullar. Mellan kullarna skär en kraftig barriär i form av den starkt trafikerade Falköpingsvägen genom området. Från den tar man sig in till området via Gröna vägen respektive Ekeskogsvägen. I öst går järnvägssträckningen förbi och avgränsar området, i väst avslutas området mot Gröna vägen och grönytor liksom mot norr där även Södra Idrottsplatsen ligger. Mot söder däremot fortsätter västra delområdet nästan omärkligt in i nästa där bebyggelsen mestadels är från 1960-talet men även med inslag från andra tider. Av den tidigare jordbrukskarakteren märks inte mycket men fortfarande ligger enligt uppgift den gamla Källegården kvar i det östra delområdet. Området har byggts under perioden sent 1940-tal till tidigt 1960-tal.

Byggnaderna står på rad, oftast med långsidan mot gatan men det varierar, ibland något snett mot gatusträckningen. Området upplevs bitvis som ganska tätbebyggt med flera parallella slingrande gator. Här och var förekommer dubbla rader mot samma gata. Framför allt längs med Åkervägen, där husen ligger nära vägen och tomterna är smala, liksom även kedjehusraderna ger ett tätt intryck.

På mark inne i områdena finns lekplatser. Separata gångvägar leder ibland mellan villorna. Kullarna underlättar på vissa tomter för det tidstypiska sättet att bygga med källargarage. På andra tomter har husens källare på grund av lutningen kommit att bli suterrängvåningar. Några hus är byggda för två familjer men de allra flesta är enbostadhus. Husen har ofta en rektangel som grundkropp men även vinkelbyggnader och kombinationer av fler kvadrater förekommer. Många är byggda efter typhusritningar från till exempel AB Svenska Stenhus, AB Götene Träindustri och Borohus. Flera är ritade av lokala arkitektkontor med Olofsson, Andersson samt Palmgren, Ljungmark som mest representerade.

Hushöjder och taklutningar varierar genom området men håller sig inom ett par olika varianter. Det är ungefär lika fördelat mellan 1 och 1,5-planshus. Nästan alla har källarvåning, de flesta med garage. Dominerande takmaterial är det röda lerteglet även om vissa har bytts ut mot bruna eller svarta takmaterial, oftast betongpannor. Taköverhänget är nätt ner till ingenting alls.

Fasadmaterialet varierar men är övervägande av tegel, framför allt gult. Andra vanliga material är locklistpanel, puts och i viss mån eternitplattor.

Flera fönster har blivit bytta men många har kvar sin originalkarakter. De är oftast målade i vitt. Även varianter med två olika färger varav den ena ofta är vit ses på många hus. Viss spröjsning förekommer. Tegelhusen och ibland även de med putsfasad har ofta en murad omfattning kring fönstrena och/eller entrédörren. Originalbyggnaderna är präglade av en vacker enkelhet typisk för 50-talet och speciellt den här typen av egnahemsbebyggelse. Med anledning av höjden på husens socklar leder ofta en betongtrappa, massiv eller ”flygande”, med ett smidesräcke upp till entrén. Suterränghusens entréer ligger i nivå med marken.

Vanliga tillbyggnader är inglasade altaner, garage och carportar samt något extra rum. Många vindar som var förberedda för boendeändamål har senare tagits i bruk. Takkupor, igensatta källargarage, nya tak och fasadbyten är också förekommande förändringar samt förändringar av entrépartier. Flera altaner med stora tak och räcken döljer på vissa hus originalkaraktern.

Vanligt i området är kalkstensmurar och ofta ganska höga häckar i tomtgränserna. Tomterna visar upp en frodig grönska. Även många låga trästaket och tidstypiskt smide förekommer.

Sammanfattning:

- tegel dominerar som fasadmaterial, tidstypiskt för Skövde, men det här området har störst variation av alla undersökta, gult tegel överväger en aning,
- röda tak ursprungligen av lertegel med nätta taköverhäng,
- en enkelhet både i volymer och utsmyckning,
- två radhuslängor, en hustyp som under 1950-talet blev populär,
- tidstypiska fönster, vita eller tvåfärgade,
- kalkstensmurar och låga trästaket mot gatan samt
- mycket uppvuxna häckar och annan växtlighet,
- enkla entréer med betongtrappor och smidesräcken.

KULTURHISTORISKT VÄRDE

Koppling till egnahemstanken, småstugor med en bit mark till alla.

Området visar på en övergångsperiod där standarden blir allt bättre. Man slutar bygga flerfamiljshus och enfamiljshus blir standard. Båda finns i området men med övervägande andel enfamiljshus.

Tidstypiskt planerad enhetlighet i framför allt skala.

Enkla byggnadskroppar med enkel utsmyckning.

Radhusen som är av en typ som blev populär på 1950-talet.

Det för Skövde tidstypiska teglet dyker upp som övervägande fasadmaterial.

Kvarvarande originalmaterial, detaljer, former. Låga kalkstensmurar, trästaket och järnsmidesdetaljer.

Arkitekternas egna hus.

delområde väst



utsikt från lekplatsen i kvarteret Ekeskogshagen

_____ = årsuppgift saknas



Ekeskogshagen 1

Gröna vägen 21

Enfamiljshus, 3 rok + källare, 1 rum på senare inredd vind

1955

Gottfrid Bergström

Byggherre: G Bergström

Ändringar: 1955 Inredning av rum på vindsvåning, 1957 Hägnad, ____ Inglasad altan



Ekeskogshagen 2

Gröna vägen 19

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1954

Svenska Stenhus, Skövde

Byggherre: H Skoog

Ändringar: 1955 Mur, ____ Skorstenskupa, Nytt tak betongpannor



Ekeskogshagen 3

Gröna vägen 17

Enfamiljshus, 3 rok + källare

1954

Olofsson, Andersson Arkitektkontor, Skövde

Byggherre: R Lövgren

Ändringar: 1954 Mur, ____ Plåtinklädd vindskiva, Uthus



Ekeskogshagen 4

Hentorpsvägen 2

Enfamiljshus, 3 rok + källare, 2 rum på senare inredd vind

1954

AB Götene Träindustri

Byggherre: C Kihlström

Ändringar: 1955 Mur, 1956 Vindsinredning



Ekeskogshagen 5

Hentorpsvägen 4

Enfamiljshus, 2 rok, 1,5-plan + källare

1954

Olofsson, Andersson Arkitektkontor, Skövde

Byggherre: N Svärth

Ändringar: 1955 Mur, 1957 Utförd ändring Olofsson, Andersson Arkitektkontor, 1959 Toalett på vindsvåning, 2006 Utvändig ändring Vet ej om utförd, ____ Inklädd skorsten, Nytt tak svarta betongpannor



Ekeskogshagen 6

Hentorpsvägen 6

Enfamiljshus, 3 rok + källare, 2 rum på senare inredd vind

1954

Olofsson, Andersson Arkitektkontor, Skövde

Byggherre: K A Nyqvist

Ändringar: 1955 Mur, 1981 Inredning av vind samt uppförande av vindskupor



Ekeskogshagen 7

Hentorpsvägen 8

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1954

AB Svenska Stenhus, Skövde

Byggherre: Rune Brandström

Ändringar: 1955 Mur, 1959 Utökning av VA-installation, ____ Skorstenskupa



Ekeskogshagen 8

Hentorpsvägen 10

Enfamiljshus, 3 rok + suterräng

1954

Geges Ingenjörbyrå, Skövde

Byggherre: B Ousbäck

Ändringar: 1955 Mur, ____ Skorstenskupa, Ändrad entré



Ekeskogshagen 9

Hentorpsvägen 12

Enfamiljshus, 4 rok + suterräng

1954

Geges Ingenjörbyrå, Skövde

Byggherre: S Gustafsson

Ändringar: 1955 Mur, 1996 Ändringsarbete igensatt garageport skapar allrum i suterrängplan, 2004 Tillbyggnad inglasad altan



Ekeskogshagen 10

Släntvägen 9

Enfamiljshus, 3 rok + källare, 2 rum på senare inredd vind

1954

AB Götene Träindustri

Byggherre: N Fredriksson

Ändringar: 1956 Mur, 1957 Inredning av två sovrum och toalett på vindsvåning, ____ Inglasad altan, Utökat viloplan i entrétrappan



Ekeskogshagen 11

Släntvägen 7

Enfamiljshus, 3 rok + halvsuterräng, 2 rum på senare inredd vind

1954

AB Götene Träindustri

Byggherre: Karl-Erik Rogelind

Ändringar: 1955 Ändring av sockeln, 1956 Vindsinredning, 1957 Mur, 1987 Garage, ____ Inklädd skorsten, Inglasad altan



Ekeskogshagen 12

Släntvägen 5

Enfamiljshus, 3 rok + källare

1953

AB Svenska Stenhus, Skövde

Byggherre: J Korpi

Ändringar: 1959 Staket, ____ Inklädd skorsten, Inglasad altan



Ekeskogshagen 13

Släntvägen 3

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1954

AB Svenska Stenhus, Skövde

Byggherre: T Hammarström

Ändringar: 1972 VA-installation, 1993 Om- och tillbyggnad, större kök, ____ Inglasad altan, Uthus, Bytta fönster, Inklädda vindskivor



Gläntan 2

Sylvéns väg 5

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1964

AB Svenska Stenhus, Skövde

Byggherre: Enar Ivarsson

Ändringar: 1985 Carport, ____ Inglasad altan, Växthus, Bytta fönster, Uthus/Lekstuga



Gläntan 3

Sylvéns väg 3

Enfamiljshus, 6 rok, 1,5-plan + källare

1954

AB Standardhus, Hultsfred

Byggherre: Reimert Andersson

Ändringar: 1957 Mur, 2004 Tillbyggnad förrådsbyggnad, 2006 Installation av braskamin



Gläntan 4

Hentorpsvägen 18

Enfamiljshus, 3 + källare

1954

AB Standardhus, Hultsfred

Byggherre: Gustav Sköld

Ändringar: 1958 Mur, _____ Skorstenkupa, Altan



Gläntan 5

Hentorpsvägen 20

Enfamiljshus, 3 rok + källare

1953

AB Svenska Stenhus, Skövde

Byggherre: Hjalmar Johansson

Ändringar: 1956 Ändringsarbeten, 1957 Mur



Gläntan 6

Hentorpsvägen 24

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1953

Borohus, Landsbro

Byggherre: Karl-Erik Andersson

Ändringar: 1983 Fasadbeklädnad, _____ Altan,

Ändrad entré (tak original)



Gläntan 8

Beck-Friis väg 5

Enfamiljshus, 6 rok, 1,5-plan varav 1 i halvuterräng

1963

Valter Andersson Arkitektkontor, Skövde

Byggherre: Lennart Västberg

Ändringar: 1965 Uteplats, _____ Nytt tak bruna betongpannor



Gläntan 9

Beck-Friis väg 3

Enfamiljshus, 5 rok varav 1 i uterräng

1955

Olofsson, Andersson Arkitektkontor, Skövde

Byggherre: Einar Larsson

Ändringar: 1957 Staket, mur och cykelgarage
Olofsson, Andersson Arkitektkontor, 1964 Förvaring av brandfarlig vara, 2006 Konvertering från oljepanna till pelletspanna i befintligt pannrum,
_____ Ändrad entré



Gläntan 10

Beck-Friis väg 1

Enfamiljshus, 6 rok varav 2 i suterräng
1955

AB Standardhus, Hultsfred

Byggherre: Erik Pettersson

Ändringar: ____ Takfönster



Gläntan 11

Hentorpsvägen 22

Enfamiljshus, 4 rok + källare
1953

Raimund Saariste, Byggnadsingenjör

Byggherre: Raimund Saariste

Ändringar: 1959 Inredning av rum på vinden, 1965

Förvaring av brandfarlig vara, 1970 Tillbyggnad
uterum, 1973 Taktäckningsmaterial



Gläntan 12

Hentorpsvägen 26

Enfamiljshus, 3 rok + källare
1953

AB Standardhus, Hultsfred

Byggherre: A Fransson

Ändringar: 1959 Fasadbeklädnad, 1983 Garage
och altan, 1985 Fasadbeklädnad, ____ Skor-
stenskupa, Uthus/Lekstuga, Uthus



Gläntan 14

Beck-Friis väg 9

Enfamiljshus, 4 rok + källare
1958

Borohus, Landsbro

Byggherre: Knut Flodström

Ändringar: 1969 Tillbyggnad vardagsrum, 1972
Uterum, 2001 Tillbyggnad och ändring Stig Aspe-
myr Byggnadsingenjör, ____ Inklädd skorsten



Gläntan 15

Beck-Friis väg 11

Enfamiljshus, 4 rok + källare
1958

Borohus, Landsbro

Byggherre: O Öhrnberg

Ändringar: 1992 Braskamin, ____ Nytt tak betong-
pannor, Inglasad altan, Inklädd skorsten



Gläntan 16

Beck-Friis väg 13

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1958

Borohus, Landsbro

Byggherre: Ewert Högberg

Ändringar: 1959 Utförd ändring gillestuga, kapprum Borohus, 1964 Förvaring av brandfarlig vara, 1972 Garage och ändringsarbete i gillestuga Stig Blom, 2002 Tillbyggnad, ____ Inklädd skorsten



Gläntan 17

Hentorpsvägen 42

Enfamiljshus, kedjehus, 4 rok varav 1 i suterräng

1959

Borohus, Landsbro

Byggherre: AB Borohus

Ändringar: 1967 Uterum, 1973 Takfönster 50x60 cm på garagetak, 2000 Veranda, ____ Ändrad entré



Gläntan 18

Hentorpsvägen 40

Enfamiljshus, kedjehus, 4 rok varav 1 i suterräng

1959

Borohus, Landsbro

Byggherre: AB Borohus

Ändringar: 1963 Förvaring av brandfarlig vara, 2000 Veranda, ____ Ändrad entré



Gläntan 19

Hentorpsvägen 38

Enfamiljshus, kedjehus, 4 rok varav 1 i suterräng

1959

Borohus, Landsbro

Byggherre: AB Borohus

Ändringar: 2000 Veranda, ____ Ändrad entré



Gläntan 20

Hentorpsvägen 36

Enfamiljshus, kedjehus, 4 rok varav 1 i suterräng

1959

Borohus, Landsbro

Byggherre: AB Borohus

Ändringar: 1960 Ändring, håilupptagning i innervägg, ____ Ändrad entré



Gläntan 21

Hentorpsvägen 34

Enfamiljshus, kedjehus, 4 rok varav 1 i suterräng
1959

Borohus, Landsbro

Byggherre: AB Borohus

Ändringar: ____ Ändrad entré



Gläntan 22

Hentorpsvägen 32

Enfamiljshus, kedjehus, 4 rok varav 1 i suterräng
1959

Borohus, Landsbro

Byggherre: AB Borohus

Ändringar: ____ Ett fönster bytt mot betongglas,
Nytt tak äldre bruna betongpannor



Gläntan 23

Hentorpsvägen 30

Enfamiljshus, kedjehus, 4 rok varav 1 i suterräng
1959

Borohus, Landsbro

Byggherre: AB Borohus

Ändringar: 1960 Ändring, sammanslagning sovrum/
vardagsrum, ____ Ändrad entré, Nytt tak äldre
bruna betongpannor



Gärdsgården 1

Hentorpsvägen 31

Enfamiljshus, 4 rok, 1,5-plan + källare
1954

Olofsson, Andersson Arkitektkontor, Skövde

Byggherre: G Axberg

Ändringar: 1970 Tillbyggnad, matrum, sovrum,
garage, förråd, fasadtegel och takpapp A rydström



Gärdsgården 2

Hentorpsvägen 33

Enfamiljshus, 5 rok, 1,5-plan + källare
1954

Olofsson, Andersson Arkitektkontor, Skövde

Byggherre: Å Jönsson

Ändringar: 1990 Byte av panna och rökkanal samt
ändring av pannrum, ____ Skärmtak



Gärdsgården 3
Hentorpsvägen 37
Enfamiljshus, 5 rok, 1,5-plan + källare
1954
AB Götene Träindustri
Byggherre: R Asplind
Ändringar: 2002 Tillbyggnad altan, ____ Uthus,
Skorstenskupa



Gärdsgården 4
Hentorpsvägen 39
Enfamiljshus, 5 rok, 1,5-plan + källare
1954
Vetlandahus
Byggherre: Einar Brandqvist
Ändringar: 1976 Fasadbeklädnad, ____ Målade
fönsteromfattningar, Inglasad altan, Ändrad entré,
Skorstenskupa, Uthus



Gärdsgården 5
Hentorpsvägen 35
Enfamiljshus, 4 rok + källare
1954
AB Svenska Trähus, Stockholm
Byggherre: E Nordenskär
Ändringar: ____ Skorstenskupa



Gärdsgården 6
Hentorpsvägen 41
Enfamiljshus, 9 rok, 1,5-plan + källare
1959
AB Svenska Stenhus, Skövde
Byggherre: Ingemar Öhberg
Ändringar: 1964 Förvaring av brandfarlig vara



Lyckan 1
Hentorpsvägen 1
Enfamiljshus, 3 rok + källare
1953
Åmåls Sågverks AB
Byggherre: Å Boström
Ändringar: 1956 Mur och häck, 1980 Garage,
Ändring av fasadbeklädnad, 1999 Tillbyggnad,
2007 Tillbyggnad inglasat uterum, ____ Mycket
ändrad entré, Eventuellt tilläggsisolering



Lyckan 2
Hentorpsvägen 3
Enfamiljshus, 4 rok, 1,5-plan + källare
1955
Borohus, Landsbro
Byggherre: G Fäger
Ändringar:



Lyckan 3
Hentorpsvägen 5
Enfamiljshus, 3 rok + källare
1954
AB Götene Träindustri
Byggherre: S Gustafsson
Ändringar: 1955 Mur och staket, 1964 Förvaring
av brandfarlig vara, 1972 Uteplats, ____ Bytta
fönster



Lyckan 4
Hentorpsvägen 7
Enfamiljshus, 4 rok + källare
1955
Vetlandahus
Byggherre: E Axelsson
Ändringar: 1959 Staket, ____ Växthus



Lyckan 5
Hentorpsvägen 9
Enfamiljshus, 3 rok + källare
1954
Geges Ingenjörbyrå
Byggherre: K-E Axelsson
Ändringar: 1956 Hägnad, 1978 Garage O H Olofs-
son Arkitektkontor, ____ Inglasad altan, Uthus



Lyckan 6
Hentorpsvägen 11
Enfamiljshus, 4 rok, 1,5-plan + källare
1954
AB WST-hus
Byggherre: L Hultberg
Ändringar: 1955 Ändring av terass, 1959 Staket,
____ Skorstenskupa, Nytt tak betongpannor, Bytta
fönster, Inglasad altan



Lyckan 7
Mossvägen 16
Enfamiljshus, 5 rok, 1,5-plan + källare
1953

Byggherre: T Kilström
Ändringar: 1956 Staket, 1967 Garage O H Olofsson Arkitektkontor, 1970 Ändrad fasadbeklädnad, 1996 Nybyggnad av garage-skyddsrum samt rivning av garage, ____ Inglasad altan

Starkt dominerande garage



Lyckan 8
Mossvägen 14
Enfamiljshus, 4 rok, 1,5-plan + källare
1954

AB Götene Träindustri
Byggherre: E Johansson
Ändringar: 1968 Tillbyggnad fjällpanel och takpapp, ____ Skorstenskupa



Lyckan 9
Mossvägen 12
Enfamiljshus, 5 rok, 1,5-plan + källare
1953

O Palmgren, P O Ljungmark Arkitektkontor, Skövde
Byggherre: R Larsson
Ändringar: 1954 Olovligt byggnadsarbete, 1965 Veranda, 1971 Tillbyggnad Stig Aspemyr, ____ Nytt tak grå betongpannor, Altaner, Målat tegel, Ändrad entré, Bytta fönster

Starkt förändrat



Lyckan 10
Mossvägen 10
Enfamiljshus, 5 rok, 1,5-plan + källare
1953

O Palmgren, P O Ljungmark Arkitektkontor, Skövde
Byggherre: G Flodin
Ändringar: 1964 Förvaring av brandfarlig vara, 1974 Garagebyggnad, Överbyggnad av altan båda av Jan Olofsson, 1977 Uppförande av solfångare, ____ Ändrad entré, Inklädd skorsten, Inglasad altan



Lyckan 11
Mossvägen 8
Enfamiljshus, 4 rok + källare
1953

Borohus, Landsbro
Byggherre: D Carlsson
Ändringar: 1956 Ändringsarbete i källaren, Staket, 1960 Garage, putsad lättbetong och taktegel Mats Karlsson, ____ Inglasad altan, Växthus, Skorstenskupa



Lyckan 12
Mossvägen 6
Enfamiljshus, 5 rok, 1,5-plan + källare
1953
O Palmgren, P O Ljungmark Arkitektkontor,
Skövde
Byggherre: Axel Fredriksson
Ändringar: 1954 Olovligt byggnadsarbete, 1964
Förvaring av brandfarlig vara, 1989 Ny vattenservis, ____ Skorstenskupa, Inglasad altan



Lyckan 13
Mossvägen 4
Enfamiljshus, 4 rok + källare
1953
Myresjöhus
Byggherre: H Andersson
Ändringar: 1989 Ny vattenservis, ____ Skorstenskupa, Inglasad altan



Lyckan 14
Mossvägen 2
Enfamiljshus, 4 rok, garage i markplan
1957
AB Svenska Trähus, Stockholm
Byggherre: M Andersson
Ändringar: 1979 Altan och växthus, 1989 Ny vattenservis, ____ Skorstenskupa, Nytt tak betongpannor, Inglasad altan, Eventuellt tilläggsisolering, Uthus, Bytta fönster



Mossen 4
Mossvägen 7
Enfamiljshus, 4 rok, 1,5-plan + källare
1954
AB Svenska Stenhus, Skövde
Byggherre: C Nyström
Ändringar: 1989 Ny vattenservis, ____ Delvis inglasad altan



Mossen 5
Mossvägen 9
Tvåfamiljshus, 3 rok i bottenplan, 2 rok i vindsvåning + källare
1960
AB Götene Träindustri
Byggherre: S-E Holmefeldt
Ändringar: 1963 och 1969 Förvaring av brandfarlig vara, 1983 Oljecistern sandfylld, ____ Uthus



Mossen 6

Mossvägen 11

Enfamiljshus, 5 rok, 1,5-plan + källare
1954

AB Götene Träindustri

Byggherre: K Fällman

Ändringar: 1975 Altan, _____ Nytt tak betongpannor, Skorstenskupa, Uthus



Mossen 8

Mossvägen 1

Enfamiljshus, 4 rok, garage i markplan
1961

AB Svenska Stenhus, Skövde

Byggherre: Leif Lindberg

Ändringar: 1969 Förslag till stadsplaneändring, 1974 Tillbyggnad altan, panel och korrugerad plast, 1989 Ny vattenservis, _____ Skorstenskupa



Mossen 9

Mossvägen 5

Enfamiljshus, 4 rok, 1,5-plan + källare
1954

AB Standardhus, Hulstfred

Byggherre: O Andersson

Ändringar: 1957 Staket, 1989 Ny vattenservis, 1992 Braskamin, _____ Altan, Skorstenskupa, Nytt tak betongpannor



Odlaren 1

Beck-Friis väg 2

Enfamiljshus, kedjehus, 3 rok, garage i markplan
1958

Borohus, Landsbro

Byggherre: AB Borohus/O R Sjöqvist

Ändringar: 1959 Utvändig färgsättning, Skorstenshöjden, Skärmtak och räcke vid entrén



Odlaren 2

Beck-Friis väg 4

Enfamiljshus, kedjehus, 3 rok, garage i markplan
1958

Borohus, Landsbro

Byggherre: A Ledhagen

Ändringar: 1959 Utvändig färgsättning, Skorstenshöjden, Ändrad entré



Odlaren 3

Beck-Friis väg 6

Enfamiljshus, kedjehus, 3 rok, garage i markplan
1958

Borohus, Landsbro

Byggherre: I Andersson

Ändringar: 1959 Utvändig färgsättning, Skorstenshöjden, 1970 och 1981 Förvaring av brandfarlig vara, ____ Ändrad entré



Odlaren 4

Beck-Friis väg 8

Enfamiljshus, kedjehus, 3 rok, garage i markplan
1958

Borohus, Landsbro

Byggherre: K-G Kyrk

Ändringar: 1959 Utvändig färgsättning, Skorstenshöjden, ____ Skärmtak och trappa vid entrén, Delvis bytta fönster varav ett av betongglas



Odlaren 5

Beck-Friis väg 10

Enfamiljshus, kedjehus, 3 rok, garage i markplan
1958

Borohus, Landsbro

Byggherre: Göte Wikenborg

Ändringar: 1959 Utvändig färgsättning, Skorstenshöjden, 1964 och 1981 Förvaring av brandfarlig vara, 1993 Carport-förråd



Odlaren 6

Beck-Friis väg 12

Enfamiljshus, kedjehus, 3 rok, garage i markplan
1958

Borohus, Landsbro

Byggherre: Stig Blom

Ändringar: 1959 Utvändig färgsättning, Skorstenshöjden, 1964, 1970, 1972 och 1983 Förvaring av brandfarlig vara, 1976 Tillbyggnad uterum, 1984 Tillbyggnad carport



Odlaren 7

Beck-Friis väg 14

Enfamiljshus, kedjehus, 3 rok, garage i markplan
1958

Borohus, Landsbro

Byggherre: John Dahl

Ändringar: 1959 Utvändig färgsättning, Skorstenshöjden, 1970 Utökning av garagetak, 1978 Altan och ändring av fasad, 1994 Braskamin



Odlaren 8

Beck-Friis väg 16

Enfamiljshus, kedjehus, 3 rok, garage i markplan
1958

Borohus, Landsbro

Byggherre: Olle Kylén

Ändringar: 1959 Utvändig färgsättning, Skor-
stenshöjden, 1970 Utökning av garagetak



Odlaren 9

Beck-Friis väg 18

Enfamiljshus, kedjehus, 3 rok, garage i markplan
1958

Borohus, Landsbro

Byggherre: Sven Söder

Ändringar: 1959 Utvändig färgsättning, Skor-
stenshöjden, 1961 Mur, 1964 Förvaring av brand-
farlig vara, 1966 Utökning av garagetak, 1980
Ändring av soprum



Odlaren 10

Beck-Friis väg 20

Enfamiljshus, kedjehus, 3 rok, garage i markplan
1958

Borohus, Landsbro

Byggherre: Ingvar Wollin

Ändringar: 1959 Utvändig färgsättning, Skor-
stenshöjden, 1960 Mur, 1964 Förvaring av brand-
farlig vara, 1981 Takbeklädnad, ____ Inklädd
skorsten



Odlaren 11

Beck-Friis väg 22

Enfamiljshus, kedjehus, 3 rok, garage i markplan
1958

Borohus, Landsbro

Byggherre: AB Borohus/Carl-Åke Blomberg

Ändringar: 1959 Utvändig färgsättning, Skor-
stenshöjden, 1960 Staket, 1964 och 1969 För-
varing av brandfarlig vara, ____ Mycket ändrad
entré, Uthus, Inglasad altan, Inklädd skorsten

Odlaren 14

Hentprosvägen 46

Enfamiljshus, 4 rok, garage i markplan
1958

AB Svenska Stenhus

Byggherre: O Kjell-Berger

Ändringar: 1959 Olovligt utförd vindsinredning
samt ny ritning för vindsinredning, Utförd änd-
ring, 1981 Förvaring av brandfarlig vara, 1988
Ombyggnad av fönster, 1997 Inredande av garage
till bostadsändamål, 2006 Garage, byte av värme-
panna till pellets, ____ Inklädd skorsten





Råstenen 1

Hentorpsvägen 23

Enfamiljshus, 3 rok + källare, 2 rum på senare inredd vind

1954

Olofsson, Andersson Arkitektkontor, Skövde

Byggherre: E Ardenfors

Ändringar: 1957 Mur, 1959 Vindsinredning, 1984

Garage, 1989 Ny vattenservis, ____ Inglasad altan, Delvis bytta fönster, Carport



Råstenen 2

Hentorpsvägen 25

Enfamiljshus, 3 rok + källare, 3 rum på senare inredd vind

1954

Olofsson, Andersson Arkitektkontor, Skövde

Byggherre: E Nilsson

Ändringar: 1975 Takkupa, 1977 Garage, 1989 Ny

vattenservis, ____ Inglasad altan, Öppet uthus



Råstenen 3

Hentorpsvägen 27

Enfamiljshus, 3 rok + källare

1953

AB Mjölback's Träindustri

Byggherre: C W Larsson

Ändringar: 1958 Fasadbeklädnad, 1989 Ny vat-

tenservis, ____ Nytt tak äldre bruna betongpannor, Altan, Uthus, Eventuellt tilläggsisolering



Råstenen 4

Hentorpsvägen 29

Enfamiljshus, 3 rok + källare

1953

Gösta Fredriksson

Byggherre: G I Fredriksson

Ändringar: 1956 Inhägnad, Ändring i källare, 1989

Ny vattenservis, 2002 Tillbyggnad - takkupa och balkong, Garage, ____ Mycket ändrad entré, Tilllägg på vindskivor, Delvis bytta fönster



Slänten 1

Gröna vägen 23

Enfamiljshus, 3 rok + källare

1957

Egna Hem AB Myresjöhus AB Vetlandahus

Byggherre: I Östholm

Ändringar: 1959 Staket, Utförd ändring, ____ Altan



Slänten 2

Gröna vägen 25

Enfamiljshus, 4 rok varav 1 i suterräng, 2 rum på senare inredd vind

1955

Skövde Byggkonsult

Byggherre: Åke Andersson

Ändringar: 1957 Staket, 1959 Vindsinredning, 1965 Förvaring av brandfarlig vara, 1971 Garage S Adolfsson, ____ Nytt entrétak



Slänten 3

Gröna vägen 27

Enfamiljshus, 4 rok varav 1 i suterräng

1962

Eksjö ____, Ingenjör Lennart Eklund

Byggherre: Lennart Eklund

Ändringar: 1964 Förvaring av brandfarlig vara, 1971 Garage takpapp, putsad lättbetong, ____ Uthus/Lekstuga



Slänten 4

Gröna vägen 29

Enfamiljshus, 6 rok, varav 1 i suterräng, 1,5-plan 1962

O H Olofsson Arkitektkontor, Skövde

Byggherre: Gunnar Lundin

Ändringar: 1964 Förvaring av brandfarlig vara, 1971 Garage putsad betong samt igensättning av tidigare garageport, ____ Takfönster



Slänten 5

Gröna vägen 31

Enfamiljshus, 4 rok varav 1 i suterräng

1955

Skövde Byggkonsult Björn Hansen

Byggherre: S Larsson

Ändringar: 1988 Om- och tillbyggnad (skyddsrum), ____ Inglasad altan, Igensatt garageport



Slänten 6

Gröna vägen 33

Enfamiljshus, 5 rok varav 1 i suterräng

1961

AB Svenska Stenhus

Byggherre: G Berglund

Ändringar: 1961 Mur



Slänten 7

Gröna vägen 35

Enfamiljshus, 4 rok varav 1 i suterräng
1955

Vetlandahus

Byggherre: B Carlsson

Ändringar: 1991 Balkong, _____ Inklädd skorsten,
Ändrad entré, Inglasning av balkong och utbyggnad
under



Slänten 8

Gröna vägen 37

Enfamiljshus, 4 rok varav 1 i suterräng
1958

AB Svenska Trähus, Stockholm

Byggherre: Bertil Andersson

Ändringar: 1959 Mur, 1964 Förvaring av brandfarlig
vara, _____ Inklädd skorsten



Slänten 9

Gröna vägen 39

Enfamiljshus, 4 rok varav 1 i suterräng
1955

Vetlandahus

Byggherre: Daniel Ring

Ändringar: 1957 Staket, 1961 Dörr, 1965 Förvaring
av brandfarlig vara, _____ Inglasad altan, Ändrad
entré, Bytta fönster, Uthus, Nytt tak betongpannor



Slänten 10

Sylvéns väg 6

Enfamiljshus, 4 rok + källare
1955

Skövde Byggkonsult Björn Hansen

Byggherre: Carl Nyberg

Ändringar: 1956 Ändringsarbete, Utförd ändring,
1957 Staket, 1963 Oljetank, 1978 Förråd Börje
Rehnström, 1984 Takkupa Börje Rehnström, _____
Inglasad altan

Slänten 11

Släntvägen 16

Enfamiljshus, 4 rok + källare, 3 rum på senare
inredd vind
1960

AB Svenska Trähus

Byggherre: Lennart Twedmark

Ändringar: 1963 Cykel- och sopskjul, plank och
uteplats brädvägg och eternittak, 1971 Garage
tegel/panel och takpapp, 1977 Skärmtak korrugerad
plast, 1987 Ommålning av fasad, 1993 Om-och
tillbyggnad, vindsinredning, takform, takkupa O H
Olofsson, _____ Uthus, Fönsterfoder, Ändrad entré
Starkt förändrad volym





Slänten 12

Släntvägen 14

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1961

O H Olofsson Arkitektkontor, Skövde

Byggherre: T Nilsson

Ändringar: 1973 Uteplats, 1977 Tillbyggnad 2 sovrum Karl Hermansson



Slänten 13

Släntvägen 12

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1956

Vetlandahus

Byggherre: F Jansson

Ändringar: ____ Fasadändring eventuellt tilläggsisolering, Bytta fönster



Slänten 14

Släntvägen 10

Enfamiljshus, 3 rok + källare

1958

Olofsson, Andersson Arkitektkontor, Skövde

Byggherre: Gunnar Andersson

Ändringar: 1960 Staket, 1964 Förvaring av brandfarlig vara, 1971 Garage tegel och takpapp



Slänten 15

Släntvägen 8

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1955

Vetlandahus

Byggherre: J Molin

Ändringar: 1957 Staket, ____ Ramp



Slänten 16

Släntvägen 6

Enfamiljshus, 5 rok, 1,5-plan, senare ytterligare 1 rum på vind

1954

Olofsson, Andersson Arkitektkontor, Skövde

Byggherre: B Nyman

Ändringar: 1955 Väggsommar av trä och ytterväggar beklädda med fasadtegel, Avvikelser från fastställda ritningar, 1956 Vindsinredning Olofsson, Andersson Arkitektkontor, 1957 Cykelstall och utförd ändring, Staket, 2004 Tillbyggnad uterum, ____ Skorstenskupa, Delvis bytta fönster



Slänten 17

Släntvägen 4

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1954

AB Standardhus, Hultsfred

Byggherre: Allan Björk

Ändringar: 1955 Terrassdörr, 1958 Staket, 1964

Förvaring av brandfarlig vara, ____ Nytt tak grå betongpannor, Inklädd skorsten, Bytta fönster, Altan, Ändrad entré



Tunet 1

Hentorpsvägen 13

Enfamiljshus, 3 rok + källare

1953

F A Neuendorf och son Arkitektfirma, Skövde

Byggherre: Ragnar Frändén

Ändringar: 1967 Garage panel och taktegel, Ändringsarbeten, ____ Nytt tak betongpannor, Inklädd skorsten



Tunet 2

Hentorpsvägen 15

Enfamiljshus, 3 rok + källare

1953

Myrsjöhus

Byggherre: Carl Rindefors

Ändringar: 1954 Tillbyggnad av källarrum, 1972

Tak över altan, 1976 Fasadbeklädnad, ____ Nytt tak betongpannor, Inklädd skorsten



Tunet 3

Hentorpsvägen 17

Enfamiljshus, 4 rok varav 1 i suterräng

1953

AB Standardhus, Hultsfred Olof Högberg

Byggherre: Gunnar Henberg

Ändringar: 1955 Mur, 1965 Terrass och veranda

Raimund Saariste Rådgivande Ingenjörbyrå, 1980 Tillbyggnad, förråd, garage Sarjo Byggnadsgranskning AB, 1983 Utökning av VA-installation



Tunet 4

Hentorpsvägen 19

Eget hem, 4 rok + källare

1953

Borohus, Landsbro

Byggherre: B Svensson

Ändringar: 1998 Tillbyggnad altan, 2000 Nybyggnad av carport, två takkupor och uppförande av stödmur samt marklov för fyllning, ____ Bytta fönster



Tunet 5

Hentorpsvägen 21

Enfamiljshus, 6 rok, 1,5-plan + källare

1954

AB Svenska Stenhus, Skövde

Byggherre: A Persson

Ändringar: 1975 Uppförande av altantak fjällpanel och korrugerad plast, ____ Nytt tak svarta betongpannor, Inklädd skorsten



Utsikten 1

Släntvägen 11

Enfamiljshus, 5 rok + källare

1956

AB Svenska Stenhus, Skövde

Byggherre: O Rattén

Ändringar: ____ Inglasad altan, Inklädd skorsten



Utsikten 2

Släntvägen 13

Enfamiljshus, 5 rok + källare

1957

Olofsson, Andersson Arkitektkontor, Skövde

Byggherre: G Johansson

Ändringar: 1958 Ändringsarbeten, Mur



Utsikten 3

Släntvägen 15

Enfamiljshus, 5 rok + källare

1961

AB Svenska Stenhus, Skövde

Byggherre: Willy Malmros

Ändringar: 1961 Loggia, 1969 Förvaring av brandfarlig vara, 1974 Utökning av VA-installation, 2000 Utvändig ändring av altan/uterum, 2005 Fasadändring och byte av fönster, ____ Skorstenskupa



Utsikten 4

Hentorpsvägen 16

Enfamiljshus, 5 rok varav 1 i suterräng

1962

O H Olofsson Arkitektkontor, Skövde

Byggherre: N Hector/C W Carlsson

Ändringar: 1967 Cykel- och soprum, 1968 Protokoll §16 68, 1973 Tillbyggnad i souterängplan AB Sarjo Buggnadsgranskning Raimund Saariste, 2006 Tillbyggnad inglasat uterum Vet ej om utfört



Utsikten 5

Hentorpsvägen 14

Enfamiljshus, 5 rok varav 2 i suterräng
1961

AB Svenska Stenhus, Skövde

Byggherre: Bengt Rådmyr

Ändringar: 1968 Uteplats, 2003 Garage, _____ Del-
vis bytta fönster, Inglasad altan

delområde öst



gång mellan kvarteren Ladugården och Källegården

_____ = årsuppgift saknas



Bonden 1

Åkervägen 2

Enfamiljshus, 5 rok + källare

1949

AB Svenska Trähus, Stockholm

Byggherre: G Andersson

Ändringar: 1949 WC i källare, 1965 Tillbyggnad sovrum, garage stående lockläktspanel och taktegel O H O, 1976 Skyltar, 1979 Om- och tillbyggnad bibliotek, ateljé, 1988 Ändrad användning av delar av bostadshus, 1990 Ommålning, 1991 Garage, Ombyggnad burspråk, 1993 Skyltar, 1995 Tillbyggnad skärmtak, Uppsättning av skyltar, Glasparti i gammal garageport, 1999 Tillbyggnad burspråk O H O, _____ Inklädd skorsten, Nytt tak bruna betongpannor, Inglasad altan, Delvis bytta fönster, Eventuellt tilläggsisolering, Ändrad entré

av bostadshus, 1990 Ommålning, 1991 Garage, Ombyggnad burspråk, 1993 Skyltar, 1995 Tillbyggnad skärmtak, Uppsättning av skyltar, Glasparti i gammal garageport, 1999 Tillbyggnad burspråk O H O, _____ Inklädd skorsten, Nytt tak bruna betongpannor, Inglasad altan, Delvis bytta fönster, Eventuellt tilläggsisolering, Ändrad entré



Bonden 2

Åkervägen 4

Enfamiljshus, 3 + källare

1949

Hilding Olofsson

Byggherre: Erik Hagerborg

Ändringar: 1953 Rum på vindsvåning Olofsson, Andersson, 1959 Rum och wc på vindsvåning, takkupa, Garage i källaren, 1964 Pergola, 1973 VA-in-

station, 1990 Garage-skyddsrum, 2002 Tillbyggnad inglasat uterum, rivning av pergola, _____ Bytta fönster



Bonden 3

Källegårdsvägen 5

Enfamiljshus, 5 rok + källare, 1 rum på senare inredd vind

1952

O Palmgren

Byggherre: H Cramby

Ändringar: 1953 Staket och mur, Relationsritning, 1955 Rum på vinden Olofsson, Andersson Arkitektkontor, _____ Delvis inglasad altan



Bonden 4

Källegårdsvägen 7

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1950

P O Ljungmark

Byggherre: Ivar Andersson

Ändringar: 1950 Ändringsarbeten P O Ljungmark, 1954 Staket och mur, 1958 Fasadändring, 1963 Tillbyggnad källarutrymme och altan V Andersson Arkitektkontor, _____ Skorstenskupa, Delvis inglasad altan



Bonden 5

Källegårdsvägen 9

Flerfamiljshus, 3 rok i bottenplan, 2 rok i vindsvåning + källare

1950

O Palmgren

Byggherre: Åke Persson

Ändringar: 1952 Staket, 1953 Garage, 1964 Tillbyggnad matrum, altan, gillestuga, _____ Uthus/Lekstuga, Delvis bytta fönster Starkt förändrad mot gatan



Bonden 6

Källegårdsvägen 11
Enfamiljshus, 6 rok, 1,5-plan + källare
1954

Gustaf Aronsson

Byggherre: T Alfredsson

Ändringar: 1958 Mur och staket, _____ Evtuellt delvis bytta fönster, Inglasad altan



Bonden 7

Källegårdsvägen 13
Enfamiljshus, 4 rok, 1,5-plan + källare
1950

Olofsson, Andersson Arkitektkontor, Skövde

Byggherre: Helge Ehn

Ändringar: 1954 Mur, gindar, soprum och cykelgarage, 1963 Förvaring av brandfarlig vara, _____ Inglasad altan



Bonden 8

Åkervägen 12
Enfamiljshus, 7 rok varav 2 i suterräng, 2 rum på senare inredd vind
1952

A _____

Byggherre: A G Holt

Ändringar: 1953 Vindsinredning och ändringsarbeten i källaren, 1985 Altaninbyggnad Stig Aspemyr Arkitekt Ingenjörfirma, 2004 Tillbyggnad - uterum, _____ Nytt tak bruna betongpannor, Eventuellt tilläggsisolering



Bonden 9

Åkervägen 10
Enfamiljshus, 4 rok + källare
1953

AB Svenska Trähus, Stockholm

Byggherre: H Skoglöf

Ändringar: 1973 Altan och fasadbeklädnad Birger Carlsson, 1974 Garage GAL Carlsson, 1980 Förråd GAL Carlsson, 1982 Fasadbeklädnad, 2000 Altan, _____ Inklädd skorsten, Nytt tak bruna betongpannor, Eventuellt tilläggsisolering



Bonden 10

Åkervägen 8
Enfamiljshus, 6 rok, 1,5-plan + källare
1954

Erik Hoffman

Byggherre: E Hoffman

Ändringar: 1965 Förvaring av brandfarlig vara, 1969 Garage, pergola och ombyggnad av källare, _____ Inklädd skorsten



Bonden 11

Åkervägen 6

Enfamiljshus, 4 rok, 1,5-plan + källare
1953

AB Svenska Stenhus

Byggherre: E Gustafsson

Ändringar: 1954 Vindsinredning Skövde Byggkon-
sult Björn Hansen, 1955 Utförd ändring Olofsson,
Andersson Arkitektkontor, 1967 Toalett i källaren,
1983 Takkupa Per Axelsson



Grinden 1

Källegårdsvägen 8

Enfamiljshus, 5 rok + källare
1953

AB Svenska Trähus, Stockholm

Byggherre: Sven Svärd

Ändringar: 1954 Staket, 1971 Förvaring av brand-
farlig vara, 1983 Oljetank sandfylld, ____ Inklädda
vindskivor, Inklädd skorsten



Grinden 2

Källegårdsvägen 10

Enfamiljshus, 4 rok + källare, 1 rum på senare
inredd vind

1953

AB Svenska Trähus, Stockholm

Byggherre: Gunnar Larsson

Ändringar: 1955 Staket, 1956 Vindsinredning, 1957
Ändringsarbeten Olofsson, Andersson Arkitektkon-
tor, 1964 Förvaring av brandfarlig vara, 2004 Instal-
lation av insats-braskamin i öppna spisen



Grinden 3

Källegårdsvägen 12

Småhus, 5 rok, garage i markplan

1953

Olofsson, Andersson Arkitektkontor, Skövde

Byggherre: O Nydén

Ändringar: 1954 Staket, 1967 Inredning av rum i
källaren Hilmer Andersén, ____ Uthus, Nytt tak
betongpannor



Källegården 1

Slättervägen 1

Garage

Byggherre: Larsson (enligt uppgift från boende i
området)

Ändringar: 1953 Vattenledning, 1999 Tillbyggnad
av garage



Källegården 2
Åkervägen 7
Enfamiljshus, 4 rok + källare
1954
AB Götene Träindustri
Byggherre: B Ericsson
Ändringar: 1954 Ändringsarbeten



Källegården 3
Åkervägen 9
Enfamiljshus, 6 rok, 1,5-plan + källare
1954
AB Standardhus, Hultsfred
Byggherre: Åke Kruus
Ändringar: 1964 Garage Valter Andersson Arkitektkontor, 1981 Förråd samt fasadbeklädnad Anne-Britt Andersson, ____ Inklädd skorsten, Tilläggsisolering, Inglasad entréaltan



Källegården 4
Åkervägen 11
Enfamiljshus, 6 rok, 1,5-plan + källare
Enligt uppgift från boende i området är detta den gamla Källegården som flyttades till den här platsen från andra sidan järnvägen kring år 1859.
Ändringar: 1952 VA-installation, 1954 Tillbyggnad, 2000 Tillbyggnad, 2005 Tillbyggnad, ____ Uthus/Lekstuga



Källegården 5
Åkervägen 13
Enfamiljshus, 5 rok, 1,5-plan + källare
1954
AB Svenska Stenhus, Skövde
Byggherre: Gustav Sterngård
Ändringar: 1968 Garage AB Svenska Stenhus, 1976 Tillbyggnad, arbetsrum liggande panel



Källegården 6
Åkervägen 15
Enfamiljshus, 4 rok, 1,5-plan + källare
1952
AB Svenska Trähus, Stockholm
Byggherre: Erik Andersson
Ändringar: 1961 Garage putsad lättbetong och taktegel O H Olofsson Arkitektkontor, 1970 Tillbyggnad, sovrum, hobbyrum fasadtegel och takpapp B Persson, 1975 Fasadbeklädnad, ____ Inklädd skorsten, Eventuellt tilläggsisolering



Källegården 7

Åkervägen 17

Enfamiljshus, 4 rok, 1,5-plan + källare

1951

AB Svenska Trähus, Stockholm

Byggherre: Nils Ahl

Ändringar: 1954 Staket, 1968 Passage vid fönsterdörr och

trappa till uteplats, 1982 Fasadbeklädnad, 1992 Garage,

2004 Tillbyggnad uterum Vet ej om utfört, 2006 Byte av

uppvärmningssystem från oljeeldning till pelletseldning,

____ Delvis bytta fönster, Ändrad entré, Nytt tak svarta

betongpannor

Källegården 8

Åkervägen 19

Enfamiljshus, 4 rok, 1,5-plan + källare

1952

HSB-Boro, Landsbro

Byggherre: Oskar Green

Ändringar: 1989 Garage, ____ Inglasad altan



Källegården 9

Åkervägen 21

Småhus, 4 rok, 1,5-plan + källare

1952

P O Ljungmark

Byggherre: Å Fläring

Ändringar: 1953 Staket, 1954 Garage O Palmgren, P O

Ljungmark Arkitektkontor



Källegården 10

Åkervägen 23

Enfamiljshus, 4 rok, 1,5-plan + källare

1953

AB Svenska Trähus, Stockholm

Byggherre: Karl Gustavsson

Ändringar: 1956 Staket, 1959 Garage Olofsson, Andersson

Arkitektkontor, 1975 Fasadbeklädnad, 1978 Garage, tidigare

garage rives, ____ Ändrad entré



Källegården 11

Åkervägen 25

Enfamiljshus, 5 rok, 1,5-plan + källare

1963

Skaraborgs Byggtjänst AB

Byggherre: Arvid Johansson

Ändringar: 1964 Olovligt uppfört öppen spis, Förvaring av

brandfarlig vara, 2003 Garage, ____ Nytt tak svarta betong-

pannor, Uthus, Utbyggnad



Källegården 12

Åkervägen 27

Enfamiljshus, 5 rok, 1,5-plan + källare
1954

AB Götene Träindustri

Byggherre: E Bohlin

Ändringar: 1964 Förvaring av brandfälig vara,
1968 Tillbyggnad sovrum, matplats, 1969 Över-
byggnad av altan Sune Ericson, ____ Carport,
Nytt tak svarta betongpannor



Källegården 13

Åkervägen 29

Enfamiljshus, 4 rok, 1,5-plan + källare
1956

Borohus, Landsbro

Byggherre: R Hult

Ändringar: 1977 Om- och tillbyggnad vardags-
rum, sovrum IBA Ingenjorsbyrå Bygginstal-
lationer AB, Garage i markplan, igensättning av
tidigare garageport IBA Ingenjorsbyrå Byg-
ginstallationer AB, ____ Ändrad entré



Källegården 14

Åkervägen 31

Enfamiljshus, 5 rok, 1,5-plan + källare
1951

P O Ljungmark

Byggherre: G Karlsson

Ändringar: 1994 Inglasning av balkong, 1995
Nybyggnad av uteplats (altan samt växthus),
____ Inklädd skorsten, Nytt tak svart plåt, Målat
tegel, Inglasad altan/balkong, Ändrad entré



Källegården 15

Åkervägen 33

Enfamiljshus, 5 rok, 1,5-plan + källare
1951

P O Ljungmark

Byggherre: G Carlgren

Ändringar: 1954 Staket, ____ Altan



Källegården 16

Åkervägen 35

Enfamiljshus, 5 rok, 1,5-plan + källare
1951

P O Ljungmark

Byggherre: Evert Junestål

Ändringar: 1954 Mur, 1983 Entrétak, 2007 Till-
byggnad Vet ej om utfört, ____ Delvis bytta fön-
ster, Ändrad entré, Nytt tak svarta betongpannor



Källegården 17

Åkervägen 37

Enfamiljshus, 3 rok + källare, 1 rum på senare inredd vind

1949

Per Olof Ljungmark

Byggherre: A Johansson

Ändringar: 1954 Olovligt inrett vindsrum O Palmgren, P O Ljungmark Arkitektkontor, 1955 Mur, ___ Nytt tak bruna betongpannor, Fasadändring och tilläggsisolering, Skorstenskupa



Källegården 18

Källegårdsvägen 33

Enfamiljshus, 3 rok + källare

1949

Per Olof Ljungmark

Byggherre: L Karlsson

Ändringar: 1951 Staket, 1980 Fasadbeklädnad, 2006 Pannbyte, ___ Nytt tak betongpannor, Tilläggsisolering, Delvis bytta fönster



Källegården 19

Källegårdsvägen 35

Enfamiljshus, 3 rok + källare

1949

Per Olof Ljungmark

Byggherre: Sven Kjellberg

Ändringar: 1951 Staket, 1981 Fasadändring, 1989 Om- och tillbyggnad, vardagsrum träpanel och taktegel Mobäckens Byggtjänst, ___ Nytt tak bruna betongpannor, Eventuellt tilläggsisolering, Solfångare på taket, Ändrad entré



Källegården 20

Källegårdsvägen 41

Enfamiljshus, 3 rok + källare

1949

Per Olof Ljungmark

Byggherre: U Johansson

Ändringar: 1951 Staket, 1965 Fasadbeklädnad, ___ Inglasad altan, Eventuellt tilläggsisolering



Källegården 21

Källegårdsvägen 43

Enfamiljshus, 3 rok + källare

1949

Per Olof Ljungmark

Byggherre: J Johansson

Ändringar: 1951 Staket, 1958 Sidiplattor, ___ Inklädd skorsten



Källegården 22

Källegårdsvägen 49
Enfamiljshus, 3 rok + källare
1949

Per Olof Ljungmark
Byggherre: M Pettersson
Ändringar: 1951 Staket, 1953 Skadad puts,
1961 Fasadbeklädnad, 1984 Fasadändring, _____
Inklädd skorsten, Inglasad altan/balkong, Till-
läggsisolering



Källegården 23

Källegårdsvägen 47
Enfamiljshus, 5 rok, 1,5-plan + källare
1949

Per Olof Ljungmark
Byggherre: H Pauli
Ändringar: 1953 Skadad puts, 1956 Sidiplat-
tor, 1962 Garage, _____ Inklädd skorsten, Uthus,
Växthus



Källegården 24

Källegårdsvägen 45
Enfamiljshus, 5 rok, 1,5-plan + källare
1949

Per Olof Ljungmark
Byggherre: G Svensson
Ändringar: 1957 Eternitplattor, 2000 Byte av
fasadmateriäl, 2003 Påbyggnad - takkupa, _____
Inklädd skorsten, Uthus, Uthus/Lekstuga, Even-
tuellt tilläggsisolering



Källegården 25

Källegårdsvägen 39
Enfamiljshus, 5 rok, 1,5-plan + källare
1949

Per Olof Ljungmark
Byggherre: Bertil Johansson
Ändringar: 1983 Tilläggsisolering och fasadbe-
klädnad, 1990 Garage-skyddsrum S E Svensson
Byggkonsult, 1998 Tillbyggnad, takkupa, _____
Nytt tak betongpannor, Ändrad entré



Källegården 26

Källegårdsvägen 37
Enfamiljshus, 5 rok, 1,5-plan + källare
1951

Per Olof Ljungmark
Byggherre: B Larsson
Ändringar: 2005 Tillbyggnad, _____ Nytt tak be-
tongpannor, Altan



Källegården 27

Källegårdsvägen 31

Enfamiljshus, 5 rok, 1,5-plan + källare

1951

Per Olof Ljungmark

Byggherre: O Hjelmström

Ändringar: ____ Skorstenskupa, Uthus/Lekstuga



Ladugården 1

Slåttervägen 11

Småhus, 4 rok + källare, 2 rum på senare inredd vind

1954

AB Götene Träindustri

Byggherre: K G Johansson

Ändringar: 1955 Ändringsarbete i källaren, Mur, 1973 Inredning av vind O H Olofsson Arkitektkontor, ____ Inklädd skorsten



Ladugården 2

Slåttervägen 9

Småhus, 4 rok, 1,5-plan + källare, garage i markplan 1954

Olofsson, Andersson Arkitektkontor

Byggherre: B Gullbrantz

Ändringar: 1955 Ändringsarbeten Olofsson, Andersson Arkitektkontor, 1957 Mur, 1965, 1970 och 1974 Förvaring av brandfarlig vara, 1971 Uteplats/Perkola Valter Andersson Arkitektkontor, 2005 Byte av olja/el till el/pellets, ____ Uthus



Ladugården 3

Slåttervägen 7

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1954

Karl Göransson

Byggherre: F Kero

Ändringar: 1954 Ändring av entrétrappa Karl Göransson, 1955 Häck, 1974 Garage stående panel Valter Andersson Arkitektkontor, 1977 Altan plasttak

Ägarna vill ej medverka med ett foto på huset.

Ladugården 4

Slåttervägen 5

Enfamiljshus, 5 rok, 1,5-plan + källare

1954

AB Götene Träindustri

Byggherre: Gunnar Malmberg

Ändringar: 1970 Uteplats korrugerat plasttak Valter Andersson Arkitektkontor, ____ Skorstenskupa



Ladugården 5

Slåttervägen 3

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1954

Borohus, Landsbro

Byggherre: H Lööf

Ändringar: 1970 Uteplats korrugerat plasttak
Valter Andersson Arkitektkontor, 1964 Inredning av toalett på övervåning, 1965 Förvaring av brandfarlig vara, 1989 Garage, ____ Skärmtak över källareentré



Ladugården 6

Åkervägen 5

Enfamiljshus, 4 rok

1962

Skaraborgs Byggtjänst AB,

Byggherre: Allan Kirkhoff

Ändringar: 1972 Tillbyggnad, sovrums, grovkök, och ändringsarbeten K Wahlström, 1975 Förvaring av brandfarlig vara, 1984 Ommålning av enbostadshus, ____ Inglasad altan, Inklädd skorsten



Ladugården 7

Åkervägen 3

Enfamiljshus, 4 rok

1954

H-E Heineman

Byggherre: H-E Heineman

Ändringar: 1956 Takpapp, 1963 och 1975 Förvaring av brandfarlig vara



Skogskällan 1

Svedjevägen 9

Eget hem, 4 rok + källare, 1 rum på senare inredd vind

1953

Myresjöhus

Byggherre: V Wilkens

Ändringar: 1955 Rum på vinden Olofsson, Andersson Arkitektkontor, Hvn:s prot 1955-04-19, 1984 Garage, Ändring av fasad på bef. enbostadshus, ____ Ändrad entré



Skogskällan 2

Svedjevägen 7

Enfamiljshus, 5 rok, 1,5 plan + källare

1952

Ojemarks Byggnadsindustri, Enköping

Byggherre: C Nyberg/H Carlsson

Ändringar: ____ Igensatt garageport, Uthus, Nytt tak grå betongpannor, Inglasad altan, Altan



Skogskällan 3

Svedjevägen 5

Enfamiljshus, 5 rok, 1,5-plan + källare

1951

P O Ljungmark

Byggherre: Ivar Dahlman

Ändringar: 1963 Garage Valter Andersson Arkitektkontor, 1973 Ändringsarbeten P O Ljungmark, 1980

Tillbyggnad loggia



Skogskällan 4

Svedjevägen 3

Enfamiljshus, 5 rok, 1,5-plan + källare

1951

AB Svenska Stenhus, Skövde

Byggherre: H Fredh

Ändringar: 1999 Tillbyggnad P O Ljungmark, _____

Eventuellt nytt tak lertegel, Bytta fönster



Skogskällan 5

Lingonstigen 30

Enfamiljshus, 3 rok + källare, 2 rum på senare inredd vind

1953

Olofsson, Andersson Arkitektkontor, Skövde

Byggherre: A Johansson

Ändringar: 1962 Vindsinredning och takkupa O H

Olofsson Arkitektkontor



Skogskällan 6

Slätternvägen 2

Enfamiljshus, 3 rok + källare

1945

AB Götene Träindustri

Byggherre: B Larsson

Ändringar: 1953 Toalett i källaren, 1975 Garage panel och plåttak Alfa-Laval, 1988 Om- och tillbyggnad, allrum, vardagsrum, kök Vårsås-Stugan, _____

Inklädd skorsten, Nytt tak äldre bruna betongpannor



Slättern 1

Källegårdsvägen 15

Enfamiljshus, 5 rok, 1,5-plan + källare

1952

Myresjöhus

Byggherre: J Gustavsson

Ändringar: 1955 Mur, 2005 Tillbyggnad, _____ Bytta

fönster, Växthus, Altan



Slåttern 2

Källegårdsvägen 17
Enfamiljshus, 6 rok, 1,5-plan + källare
1953

AB Svenska Trähus
Byggherre: S Gustavsson
Ändringar: ____ Bytta fönster



Slåttern 3

Källegårdsvägen 19
Enfamiljshus, 3 rok + källare
1951

P O Ljungmark
Byggherre: R Rickardsson
Ändringar: 1953 Mur, ____ Inklädd skorsten,
Inglasad altan/balkong



Slåttern 4

Källegårdsvägen 21
Enfamiljshus, 3 rok + källare
1951

P O Ljungmark
Byggherre: E Larsson
Ändringar: 1953 Mur, ____ Inklädd skorsten, In-
glasad altan/balkong, Altan, Nytt tak äldre bruna
betongpannor



Slåttern 5

Källegårdsvägen 23
Enfamiljshus, 3 rok + källare
1951

P O Ljungmark
Byggherre: J Alfredsson
Ändringar: Skorstenskupa, Inglasad altan/bal-
kong



Slåttern 6

Källegårdsvägen 25
Enfamiljshus, 3 rok + källare
1951

P O Ljungmark
Byggherre: B Åstemo
Ändringar: 1951 Mur, ____ Eventuellt nytt tak
lertegel



Slåttern 7

Källegårdsvägen 27

Enfamiljshus, 3 rok + källare, 1 rum på senare inredd vind

1951

P O Ljungmark

Byggherre: B Åstemo

Ändringar: 1953 Uppförande av hägnadsmur och grindar, Vindsrum, 1995 Tillbyggnad, burspråk



Slåttern 8

Åkervägen 26

Enfamiljshus, 3 rok + källare

1951

P O Ljungmark

Byggherre: M Johansson

Ändringar: ____ Inklädd skorsten, Altan



Slåttern 9

Åkervägen 24

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1952

O Palmgren, P O Ljungmark

Byggherre: B Johansson

Ändringar: 1965 Garage taktegel och panel, 1969 Fasadbeklädnad, 1990 Fasadändring, 1992 Om- och tillbyggnad sovrums, ____ Skorstenskupa, Mycket ändrad entré



Slåttern 10

Åkervägen 22

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1952

O Palmgren, P O Ljungmark

Byggherre: Bengt Holmberg

Ändringar: 1971 Garage taktegel och liggande panel, 1979 Fasadbeklädnad av enbostadshus, Överbyggnad av altan, ____ Nytt tak svarta betongpannor, Bytta fönster, Ändrad entré



Slåttern 11

Åkervägen 20

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1952

P O Ljungmark

Byggherre: Karl-Erik Ehn

Ändringar: 1973 Altan, Beklädnad med fasadtegel korrugerat plasttak Bo R Wilsson, ____ Inklädd skorsten, Delvis bytta fönster



Slåttern 12

Åkervägen 18

Enfamiljshus, 3 rok + källare, 2 rum på senare inredd vind

1952

Olofsson, Andersson Arkitektkontor, Skövde

Byggherre: Sven Warnskoog

Ändringar: 1954 Mur, 1958 Vindsinredning

Olofsson, Andersson Arkitektkontor, 1960 Ändringsarbeten, 1966 Garage liggande panel och takpapp Valter Andersson Arkitektkontor



Slåttern 13

Åkervägen 16

Enfamiljshus, 3 rok + källare, 1 rum på senare inredd vind

1952

Olofsson, Andersson Arkitektkontor, Skövde

Byggherre: K Larsson

Ändringar: 1953 Staket, 1954 Vindsinredning

Olofsson, Andersson Arkitektkontor, 1957 Garage i källaren Olofsson, Andersson Arkitektkontor, 2002 Tillbyggnad altan, ____ Uthus/Vedbod



Slåttern 14

Åkervägen 14

Enfamiljshus, 3 rok + källare

1951

P O Ljungmark

Byggherre: R Andersson

Ändringar: 1954 Staket, 1955 Garage i källarplan

Olofsson, Andersson Arkitektkontor, ____ Inklädd skorsten, Nytt tak svarta betongpannor



Stugan 1

Bivägen 4

Enfamiljshus, 5 rok, 1,5-plan + källare

1949

Per Olof Ljungmark

Byggherre: A Olsson

Ändringar: 1964 Förvaring av brandfarlig vara, 1972 Fasadbeklädnad, 1980 Fasadändring, 1988 Carport, ____ Inglasad altan, Tilläggsisolerad



Stugan 2

Bivägen 2

Enfamiljshus, 5 rok, 1,5-plan + källare

1949

Per Olof Ljungmark

Byggherre: Karl-Erik Karlén

Ändringar: 1951 Mur, 1960 Garage och cykelbod R Saariste, 1964 och 1969 Förvaring av brandfarlig vara, 1965 Fasadbeklädnad, 1983 Oljecistern sandfyllt, 2004 Ändring av fasad, ____ Spröjs i nock på vindskivan, Altan, Eventuellt tilläggsisolering



Tjället 1

Källegårdsvägen 51

Enfamiljshus, 3 rok i bottenplan, 2 rok i vindsplan + källare

1953

Borohus, Landsbro

Byggherre: G Hjerpe

Ändringar: 1954 Staket, 1964 Förvaring av brandfarlig vara, 1968 Tillbyggnad och ändringsarbete allrum, sovrum mm O H Olofsson Arkitektkontor, ____ Inglasad altan



Tjället 2

Källegårdsvägen 53

Enfamiljshus, 5 rok, 1,5-plan + källare

1953

Myresjöhus

Byggherre: Y Lander

Ändringar: 1956 Staket, 1974 Garage, 1979 Fasadbeklädnad, 1987 Förråd, ____ Inglasad altan, Inklädd skorsten



Tjället 3

Källegårdsvägen 55

Enfamiljshus, 5 rok, 1,5-plan + källare

1954

AB Götene Träindustri

Byggherre: H Lönroth

Ändringar: 1954 Garage AB Götene Träindustri, 1955 Mur, 1987 Förråd, 1988 Altan, 1999 Garage stående lockpanel



Vårbäcken 1

Svedjevägen 6

Småhus, 5 rok, 1,5-plan + källare, garage i markplan

1952

O H Olofsson

Byggherre: Hilding Olofsson

Ändringar: 1960 Inkörsport till garage jämte entréparti till bef.byggnad O H Olofsson, 1977 Installation av toalett och dusch O H Olofsson Arkitektkontor



Vårbäcken 2

Svedjevägen 4

Enfamiljshus, 6 rok, 1,5-plan + källare, garage i markplan

1951

Valter Andersson

Byggherre: Valter Andersson

Ändringar: 1956 Grindparti, 1971 Tillbyggnad matrum stående lockpanel och takpapp Valter Andersson Arkitektkontor



Vårbäcken 3

Svedjevägen 2

Enfamiljshus, 5 rok, 1,5-plan + källare, garage i markplan

1951

Olofsson, Andersson Arkitektkontor, Skövde

Byggherre: R Bäcklander

Ändringar: 1969 Om- och tillbyggnad salong

Valter Andersson Arkitektkontor