


område II

# sydöstra ÖSTERMALM



gatuperspektiv från Timboholmsvägen



# SYDÖSTRA ÖSTERMÄLM

## OMRÅDESHISTORIK

Historieintresserade känner till området med anledning av att det var här omkring som ”den största bevarade guldsalten [] i Norden”, den så kallade Timboholmssalten, hittades 1904.

(<http://sv.wikipedia.org/wiki/Timboholmssalten>)

Stadsplanen av Stadsingenjör Erik Vallin upprättad 1951, fastställd 1952, sluter an till och ändrar något av en äldre plan från 1947 men framförallt innebär den en utvidgning av staden i dess periferi. Även här tar man riktlinjer från Forbats generalplan med den ändringen att en större skoltomt för hela Östermålsområdet är tillagd.

Området är planerat för bostäder omgivet av ett koloniträdgårdsområde som skyddsområde mellan boende och industri, skola respektive väg. Tomterna fick inte vara mindre än 600 m<sup>2</sup> och var avsedda för högst två bostadslägenheter, en våning och inredd vind. Maxhöjden är satt till 5,6 meter, det vill säga högre än för Källegården. Uthus och andra gårdsbyggnader är inte tillåtet. Många av husen är byggda med AB Volvo-Pentaverken som byggherre och var då förmodligen tänkta som bostäder till arbetarna där.

Tidigare har i området funnits ett tegelbruk och lertag till detta. Marken är en lerhaltig slätt men man konstaterar att för den ”planerade jämförelsevis lätta bebyggelsen är grunden tillräckligt bärkraftig”. Där man tänker bygga är en ”tämigen plan nivå” men med för trakten typiska ”raviner, hålor och gruskullar”. Man börjar bebygga området i väster, i anslutning till den gamla stadsplanen, och bygger sig sedan österut mot generalplanens framtida förbifartsled öster om staden.

(stadsplan 83 respektive 164)

År 1963 skriver stadsarkitekt Seth Fridén att generalplansförslaget från 1948 ”tjänat som riktlinje för stadens utbyggande. Numera är dock förslaget inaktuellt för stora delar av stadens periferi, på grund av ökad tillväxttakt”. Den tidigare planerade förbifartsleden har nu också förskjutits mot öster och lämnat plats för en utökning av den tidigare egnahemsbebyggelsen över koloniområdet och den tidigare vägsträckningen. Vid samma tillfälle ersätts resten av koloniträdgårdsområdet med parkmark. Man anser att behovet av koloniträdgårdarna som skyddsområde var orealistiskt.

(stadsplan 164)

## OMRÅDETS ÖVERGRIPANDE KARAKTÄR

Området ligger så att det lätt går att urskilja från övrig bebyggelse med undantag för utökningen från 1963. Med bil tar man sig hit via infarter från Östergatan i väster. Två delområden separeras av en allmän grönyta för rekreation och gemenskap. Insprängt i området ligger lekplatser på mark inneslutna av de bebyggda tomterna. Separata gångvägar leder på vissa ställen genom området. Marken är småkuperad vilket ibland underlättar en del för det tidstypiska sättet att bygga källargarage. Ingen verkar ha gjort bruk av möjligheten att bygga tvåfamiljshus vilket visar på den tidens allmänna standardhöjning.

Byggnaderna står i regel på rad, mitt på sin tomt, aningen på sned mot gatusträckningen. Några byggnader i östra delen vänder sina gavlar mot gatan men de flesta ligger med entrén mitt på långsidan vänd mot gatan. På vissa ställen förekommer dubbla rader med bakomliggande skafptomter. Med avseende på byggnadshöjder och taklutning uppfattas det som mycket enhetligt. I det västra delområdet har man byggt en del 1,5-planshus med brantare taklutning. I övrigt, som i det östra delområdet, enplanshus med flackare taklutning. De 1,5-planshus som förekommer i det östra delområdet syns tydligt. Med tanke på planbestämmelserna är det konstigt att inte fler valde att bygga i 1,5-plan. Taktäckningen består övervägande av rött taktegel. Några tak med bruna betongpannor är eventuellt nyare och vissa tak har fått nya svarta betongpannor. Taköverhänget är tidstypiskt nätt. Många skorstenar är plåtinklädda.

Nästan samtliga byggnader är byggda av olika typhusföretag som Svenska Lättbetonghus, AB Svenska Stenhus eller AB Götene Träindustri. Ett par olika byggnadstyper kan urskiljas men grundkroppen är alltid en enkel rektangel. I västra delen ibland till och med en kvadrat. Ofta ligger grupper med flera likadana hus på rad. Ursprungligen är nästan alla byggnader, i princip bara undantaget gruppen från 1961, byggda med källare innehållande bland annat garage. Garagedörrar var ursprungligen slagportar men många har bytts ut mot uppfällbara. Sockeln kommer upp så att entrén ligger uppför en trappa.

Fasadmaterial domineras av tegel med gult som aningen övervägande. En viss variation förekommer i ursprungsbebyggelsen. På grund av många tillbyggnader har variationen börjat öka mot en splittring av området. Intrycket är något brokigt. Originalbyggnaderna är präglade av en saklig och ren, vacker enkelhet. Typisk för 50-talet och speciellt den här typen av egnahemsbebyggelse.

Gruppen likadana hus från 1961 har i originalutförande en ovanlig fasadbeklädnads-kombination med i huvudsak lättbetongelement och gavelspetsar i tegel förmodligen genererad av närheten till en betongindustri. Tyvärr är många av dessa hus tilläggsisolerade och med nya fasadmaterial.

Vad gäller fönster har många fortfarande sin originalkaraktär bevarad, enkla varianter med en eller två rutor, även om några är bytta. Väldigt många har tvåfärgad båge/karm alternativt är helt vita. Ibland med en enkel, vacker omfattning av tegel. Nästan alla byggnader har karaktäristiska mindre fönster förmodligen till biutrymmen inne i husen. Vissa av dem fungerar även som utsmyckning med en mer ovanlig form.

Den utsmyckning som finns är till viss del omfattningar kring fönster men framförallt lagd vid entrén. Oftast är det en enkel och lätt, ”flygande” betongtrappa med järnräcke som leder upp mot en trädörr, ofta med små glaspartier i. Många dörrar har en

omfattning av tegel som kommer ut lite. Till skillnad från fönstrena är många entrédörrar bytta. Flera av de nya spelar ändå väl med omgivningarna då de är i trä och med mindre glasrutor i. Ibland är hela entrépartiet helt ändrat från sin ursprungliga karaktär. Små nätta tak som sticker ut och möter besökaren är också vanligt och karaktäristiskt i området. I originalritningarna oftast ritat som en liten förlängning av sadeltaket även om det ofta har utförts annorlunda. Många av de här taken är senare tillägg men bidrar ändå till karaktären även om många känns för tunga och stora för husen. Ursprungliga varianter är smäckra, flacka, oftast av pulpetmodell och infästa i väggen. Är de sadeltak så hade de inte igensatt ”gavel”. Fina detaljer i området är de låga murarna, ofta av kalksten, och staketen med murpelare i ändarna samt alla järn/smidesarbeten i tomtgränser, trapp- och balkongräcken.

Tillägg som har gjorts består huvudsakligen av garage i markplan från 70-talet, altaner och uterum samt övriga utbyggnader. Vissa tak har bytts, några byggnader har fått takkupor, nya dörrar, några har tilläggsisolerats. Även många garageportar är nya, inte längre med slagportar. Många håller sig ändå till en mörk färgskala och smälter därför bättre in i området. Trots att många hus har förändrats, vissa av dem ganska radikalt, så finns det i området fortfarande många med en välbevarad karaktär.

Tids- och stilmässigt glider 50-talsområdet nästan omärkligt över i 60-talsutökningen där man kan notera en ökning av användandet av rött tegel.

Sammanfattning:

- tegel, framför allt schatterat, strängpressat borstat gult,
- röda tak ursprungligen av lertegel med nätta taköverhäng, små entrétak,
- i grunden en enkelhet både i volymer och utsmyckning, tillbyggnader gör att området tyvärr har börjat kännas splittrat
- olika färg på fönsterbåge och karm alternativt vita, tidstypiskt indelade rutor
- järnräcken, enkla betongtrappor, kalkstensmurar.

#### KULTURHISTORISKT VÄRDE

Koppling till egnahemstanken, småstugor med en bit mark till alla.

Tidstypiskt planerad enhetlighet i framför allt skala och med flera lika hus på rad.

Enkla byggnadskroppar av tegel med enkel utsmyckning.

Grupper av flera lika hus på rad.

Gruppen av hus från 1961 med lättbetongelement och gavelspetsar av tegel. Ovanligt och speciellt för trakten på grund av närhet till lättbetongtillverkningen.

Kvarvarande originalmaterial, detaljer, former. Järn/smidesdetaljer. Låga kalkstensmurar.



# delområde väst



entré på Levins väg

\_\_\_\_\_ = årsuppgift saknas



### Flintan 1

Wetterbergs väg 1

Enfamiljshus, 4 rok, 1,5 plan + källare  
1953

AB Standardhus, Hultsfred

Byggherre: P Wennberg

Ändringar: 1956 Smidesstaket kvarvarande, 2004

Solfångare, \_\_\_\_ Skärmtak, Tillbyggnad, Skorstenskupa



### Flintan 2

Levins väg 19

Enfamiljshus, 5 rok, 1,5 plan + källare  
1953

Myresjöhus

Byggherre: G Hagdahl

Ändringar: 1956 Smidesstaket, \_\_\_\_ Skorstensku-  
pa



### Flintan 3

Levins väg 21

Enfamiljshus, 4 rok, 1,5 plan + källare  
1953

AB Standardhus, Hultsfred

Byggherre: T Lindblad

Ändringar: 2001 Tillbyggnad uterum



### Flintan 4

Levins väg 23

Enfamiljshus, 5 rok, 1,5 plan + källare  
1953

Aneby-hus

Byggherre: AB Volvo-Pentaverken

Ändringar: 2000 Tillbyggnad, inglasad altan och  
garage



### Flintan 5

Levins väg 25

Enfamiljshus, 5 rok, 1,5 plan + källare  
1953

Aneby-hus

Byggherre: AB Volvo-Pentaverken

Ändringar: \_\_\_\_ Altanräcke, Skorstensku-  
pa





### Flintan 6

Levins väg 27

Enfamiljshus, 5 rok, 1,5 plan + källare

1953

Aneby-hus

Byggherre: AB Volvo-Pentaverken

Ändringar: 1955 Altanbarriär, 1956 Kalkstenslänt, 1959 Staket, 1977 Tillbyggnad Garage, panel och papptak, och entrétak, \_\_\_\_ Bytt fönster, Nytt tak betongpannor, Inklädd skorsten, Mycket ändrad entré



### Flintan 7

Levins väg 29

Enfamiljshus, 5 rok, 1,5 plan + källare

1953

Aneby-hus

Byggherre: AB Volvo-Pentaverken

Ändringar: 1959 Staket och mur, 1993 Garage, liggande panel, papptak, \_\_\_\_ Inglasad altan



### Flintan 8

Levins väg 31

Enfamiljshus, 5 rok, 1,5 plan + källare

1953

Aneby-hus

Byggherre: AB Volvo-Pentaverken

Ändringar: 1959 Staket och mur, \_\_\_\_ Inglasad altan, inklädd skorsten



### Flintan 9

Levins väg 33

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1953

Aneby-hus

Byggherre: AB Volvo-Pentaverken

Ändringar: 1959 Staket och mur, 1975 Fasadbe-  
klädnad, 1975 Tillbyggnad uterum, 1997 Till-  
byggnad och påbyggnad  
Starkt förändrat



### Flintan 10

Levins väg 35

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1953

Aneby-hus

Byggherre: AB Volvo-Pentaverken

Ändringar: 1958 Staket och mur, 1975 Fasadbe-  
klädnad, \_\_\_\_ Nytt tak betongpannor, Inklädd  
skorsten





### Flintan 11

Levins väg 37

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1953

Aneby-hus

Byggherre: AB Volvo-Pentaverken

Ändringar: 1969 Fasadbeklädnad, \_\_\_\_ Altan,  
Skorstenskupa



### Flintan 12

Levins väg 39

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1953

Aneby-hus

Byggherre: AB Volvo-Pentaverken

Ändringar: 1958 Mur och staket, \_\_\_\_ Utbyggnad,  
Skorstenskupa, Nyare färgsättning



### Flintdolken 1

Wetterbergs väg 3

Enfamiljshus, 5 rok, 1,5 plan + källare

1953

AB Götene Träindustri

Byggherre: K Nilsson

Ändringar: 1956 Staket, 1958 Toalett på vindsvåning,  
\_\_\_\_ Tillbyggnad inglasad altan, Nytt tak  
betongpannor, Inklädd skorsten, Nyare färgsättning,  
Eventuellt ny panel



### Flintdolken 2

Levins väg 10

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1953

Myresjöhus

Byggherre: H Carlsson

Ändringar: 1956 Staket



### Flintdolken 3

Levins väg 12

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1953

Aneby-hus

Byggherre: AB Volvo-Pentaverken

Ändringar: 1972 Garage och fasadbeklädnad, stående  
lockpanel 1980 Tillbyggnad, fasadtegel och  
takpannor lika befintliga, 2004 Om- och påbyggnad,  
\_\_\_\_ Tilläggsisolering, Putsfasad



#### Flintdolken 4

Levins väg 14

Enfamiljshus, 3 rok + källare

1953

O Palmgren och P O Ljungmark Arkitektkontor

Byggherre: E Boström

Ändringar: 1954 Staket, 1972 Tillbyggnad sovrum, hobbyrum, altan, fasadtegel och falsat taktegel likt befintligt, \_\_\_\_ Delvis nya fönster, Tak på skorstenen, Förmodligen ej ursprunglig sockelkulör.



#### Flintdolken 5

Krokers väg 4

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1953

Myresjöhus

Byggherre: B Fredriksson

Ändringar: Nytt tak betongpannor



#### Flintdolken 6

Timboholmsvägen 11

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1953

O Palmgren och P O Ljungmark Arkitektkontor

Byggherre: B Hult

Ändringar: \_\_\_\_ Utbyggnad altan, Inklädd skorsten



#### Flintdolken 7

Timboholmsvägen 9

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1953

O Palmgren och P O Ljungmark Arkitektkontor

Byggherre: E Lindblad

Ändringar: 1956 Staket, 1976 Tillbyggnad garage, 1979 Vit träfasad ändras till gul, 1982 Ändringsarbeten, \_\_\_\_ Tak på skorstenen



#### Flintdolken 8

Timboholmsvägen 3

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1953

O Palmgren och P O Ljungmark Arkitektkontor

Byggherre: R Andersson

Ändringar: 1958 Staket, 1967 Överbyggnad av terass, 2006 Tillbyggnad uterum, \_\_\_\_ Inklädd skorsten





### Flintdolken 9

Timboholmsvägen 1  
Enfamiljshus, 4 rok + källare  
1954

HSB-Boro, Stockholm

Byggherre: H Kull

Ändringar: 1958 Staket, Ändringsarbeten, dörr till pannrum, 1996 Byte av befintligt tegeltak mot profilerad plåt, 2001 Installation av värmepumpsanläggning, \_\_\_\_ Igensatt garagedfart



### Flintdolken 10

Wetterbergs väg 9  
Enfamiljshus, 4 rok + källare  
1953

O Palmgren och P O Ljungmark Arkitektkontor

Byggherre: Oscar Nilsson

Ändringar: 1973 Uterum, korrugerad plast, \_\_\_\_  
Nytt tak betongpannor, Inklädd skorsten, Altan, Lusthus



### Flintdolken 11

Wetterbergs väg 7  
Enfamiljshus, 4 rok + källare  
1953

O Palmgren och P O Ljungmark Arkitektkontor

Byggherre: Gunnar Lundqvist

Ändringar: 1956 Ändring av garagedfart, Staket, 1974 Tillbyggnad garage, lockpanel och takpapp, 2003 Utvändig fasadändring, Tillbyggnad uterum trä och taktegel, \_\_\_\_ Nytt tak betongpannor, Inklädd skorsten, Nya fönster, Mycket omgjord entré



### Flintdolken 12

Wetterbergs väg 5  
Enfamiljshus, 4 rok + källare  
1954

Myresjöhus

Byggherre: A Bardh

Ändringar: 1973 Pergola, ofärgat plasttak, 1975 Garage, befintlig garageport muras igen, 1982 Tilläggsisolering och ny träpanel, 1993 Omfärgning av fasad, 2006 Installation av braskamin



### Flintdolken 13

Levins väg 8  
Enfamiljshus, 4 rok + källare  
1953

AB Götene Träindustri

Byggherre: Arne Snygg

Ändringar: 1973 Garage, \_\_\_\_ Inklädd skorsten





### Flintdolken 14

Timboholmsvägen 6  
Småhus, 4 rok + källare  
1953

AB Götene Träindustri  
Byggherre: E Svensson  
Ändringar: 1966 Inredning av toalett, 1978 Uppförande av uterum, 1993 Om-och tillbyggnad, 2002 Garage, Tillbyggnad  
Starkt förändrad



### Flintdolken 15

Timboholmsvägen 7  
Enfamiljshus, 3 rok + källare  
1954

AB Götene Träindustri  
Byggherre: A Jansson  
Ändringar: 2002 Nybyggnad av garage-carport och utvändig ändring, igenmurning av befintlig garageport



### Flintyxan 1

Levins väg 16  
Enfamiljshus, 3 rok + källare  
1953

O Palmgren och P O Ljungmark Arkitektkontor  
Byggherre: H Andersson  
Ändringar: Inklädd skorsten



### Flintyxan 2

Levins väg 18  
Enfamiljshus, 4 rok + källare  
1953

O Palmgren och P O Ljungmark Arkitektkontor  
Byggherre: G Sjögren  
Ändringar: 2002 Nybyggnad av garage, \_\_\_\_\_  
Inklädd skorsten



### Flintyxan 3

Levins väg 20  
Enfamiljshus, 4 rok + källare  
1953

Aneby-Hus  
Byggherre: AB Volvo-Pentaverken  
Ändringar: 1954 Staket och grindar, \_\_\_\_\_ Inglasad altan, Inklädd skorsten, Nytt tak betongpannor



#### Flintyxan 4

Levins väg 22

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1953

Aneby-Hus

Byggherre: AB Volvo-Pentaverken

Ändringar: 1957 Staket, 1973 Fasadbeklädnad, \_\_\_\_\_ Inglasad altan, Inklädd skorseten, Nytt tak betongpannor



#### Flintyxan 5

Levins väg 24

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1954

Aneby-Hus

Byggherre: AB Volvo-Pentaverken

Ändringar: 1973 Garage, uteplats och fasadbeklädnad, 1982 Carport, 1986 Altan, 1992 Ombyggnad av carport till garage, \_\_\_\_\_ Inklädd skorsten, Nytt tak betongpannor

Starkt förändrat

#### Flintyxan 6

Krokers väg 3

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1953

Aneby-Hus

Byggherre: AB Volvo-Pentaverken

Ändringar: 1956 Häck, 1960 Fasadbeklädnad, 1979 Garage, träpanel och papptak, \_\_\_\_\_ Inklädd skorsten



# delområde öst



entré på Ringstigen

\_\_\_\_\_ = årsuppgift saknas





### Bronsdolken 1

Ringstigen 61

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1954

AB Götene Träindustri

Byggherre: T. Brodin

Ändringar: 1956 Staket, \_\_\_\_ Altan, Kupa på skorstenen



### Bronsdolken 2

Ringstigen 63

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1954

Svenska Lättbetonghus, Göteborg

Byggherre: AB Volvo-Pentaverken

Ändringar: 1976 garage i markplan, fasadtegel likt befintlig byggnad



### Bronsdolken 3

Ringstigen 65

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1954

Svenska Lättbetonghus, Göteborg

Byggherre: AB Volvo-Pentaverken

Ändringar: \_\_\_\_ Skorstenskupa, Nytt tak betongpannor, Nya fönster



### Bronsdolken 4

Ringstigen 67

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1954

Svenska Lättbetonghus, Göteborg

Byggherre: AB Volvo-Pentaverken

Ändringar: \_\_\_\_ Altan, Skorstenskupa



### Bronsluren 1

Ringstigen 28

Enfamiljshus, 4 rok, garage i markplan

1961

AB Lättbetonghus, Göteborg

Byggherre: AB Lättbetonghus, Göteborg

Ändringar: 1970 Förvaring av brandfarlig vara, 1987 Installation av braskamin, \_\_\_\_ Nytt tak betongpannor, Täckt sockel



### Bronsluren 2

Ringstigen 30

Enfamiljshus, 4 rok, garage i markplan  
1961

AB Lättbetonghus

Byggherre: AB Lättbetonghus

Ändringar: 1964 Förvaring av brandfarlig vara, oljelagring, 1976 Fasadbeklädnad, 1993 Installation av braskamin, \_\_\_\_ Skorstenskupa, Nytt tak äldre betongpannor



### Bronsluren 3

Ringstigen 32

Enfamiljshus, 4 rok, garage i markplan  
1961

AB Lättbetonghus, Göteborg

Byggherre: AB Lättbetonghus, Göteborg

Ändringar: 1980 Fasadbeklädnad, \_\_\_\_ Tilläggsisolering, Nytt tak äldre betongpannor



### Bronsluren 4

Ringstigen 34

Enfamiljshus, 4 rok, garage i markplan  
1961

AB Lättbetonghus, Göteborg

Byggherre: AB Lättbetonghus, Göteborg

Ändringar: 2002 Fasadbeklädnad och tilläggsisolering, lockpanel, ett fönster bytes, 2003 Installation av braskamin, 2005 Igensättning av garagedörr och nytt fönster \_\_\_\_ Nya ventilationsskorstenar, Delvis nya fönster



### Bronsluren 5

Ringstigen 36

Enfamiljshus, 4 rok, garage i markplan  
1961

AB Lättbetonghus, Göteborg

Byggherre: AB Lättbetonghus, Göteborg

Ändringar: 1970 Fasadbeklädnad, 1970, 1981 Förvaring av brandfarlig vara, 1978 Växthus 2006 Igensättning av garageport och nytt fönster, \_\_\_\_ Nya fönster mot gatan



### Bronsluren 6

Ringstigen 38

Enfamiljshus, 4 rok, garage i markplan  
1961

AB Lättbetonghus, Göteborg

Byggherre: AB Lättbetonghus, Göteborg

Ändringar: 1963 Mur, 1964 Förvaring av brandfarlig vara, 2003 Installation av braskamin, \_\_\_\_ Glasad altan, Nytt fönster





### Bronsluren 7

Ringstigen 40

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1954

Svenska Lättbetonghus, Göteborg

Byggherre: AB Volvo-Pentaverken

Ändringar: 1975 Tillbyggnad v-rum, 1977 Till-

byggnad garage, liggande panel, 1981 Igensätt-

ning av källargargeport, 2002 Inglasad altan, \_\_\_\_\_

Mycket ändrad entré



### Bronsluren 8

Ringstigen 42

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1954

Svenska Lättbetonghus, Göteborg

Byggherre: AB Volvo-Pentaverken

Ändringar: \_\_\_\_\_ Nya fönster



### Bronsluren 9

Ringstigen 44

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1954

Svenska Lättbetonghus, Göteborg

Byggherre: AB Volvo-Pentaverken

Ändringar: 2006 Tillbyggnad över tidigare ute-

plats, vet ej om utfört, \_\_\_\_\_ Nytt tak betongpan-

nor, Skorstenskupa



### Bronsluren 10

Ringstigen 46

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1954

Svenska Lättbetonghus, Göteborg

Byggherre: AB Volvo-Pentaverken

Ändringar: 1959 Stensatt slänt mot gatan, \_\_\_\_\_

Igensatt källargarageport, glasbetongfönster, In-

klädd skorsten, Nytt tak betongpannor



### Bronsluren 11

Ringstigen 48

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1954

Svenska Lättbetonghus, Göteborg

Byggherre: AB Volvo-Pentaverken

Ändringar: 1978 Altan, tryckimpregnerat trä, \_\_\_\_\_

Inglasad altan, Växthus, Eventuellt nya

betongpannor





**Bronsluren 12**  
Ringstigen 50  
Enfamiljshus, 4 rok + källare  
1954  
Svenska Lättbetonghus, Göteborg  
Byggherre: AB Volvo-Pentaverken  
Ändringar: 1971 Garage, \_\_\_\_ Växthus, Eventu-  
ellt nya betongpannor, Skorstenskupa, Ny vential-  
tionsskorsten



**Bronssvärdet 1**  
Ringstigen 39  
Enfamiljshus, 4 rok, garage i markplan  
1961  
AB Lättbetonghus, Göteborg  
Byggherre: AB Lättbetonghus, Göteborg  
Ändringar: 1964 Förvaring av brandfarlig vara,  
1976 Fasadbeklädnad, 1999 Carport, stående  
panel



**Bronssvärdet 2**  
Ringstigen 41  
Enfamiljshus, 4 rok, garage i markplan  
1961  
AB Lättbetonghus, Göteborg  
Byggherre: AB Lättbetonghus, Göteborg  
Ändringar: 1964 Förvaring av brandfarlig vara,  
1988 Fasadbeklädnad och tilläggsisolering, 1992  
Om- och tillbyggnad höjning + 3 rum, 3st takku-  
por, betongtakpannor, ytterpanel likt befintlig  
Mycket ändrad volym genom höjningen



**Bronssvärdet 3**  
Ringstigen 43  
Enfamiljshus, 4 rok, garage i markplan  
1961  
AB Lättbetonghus, Göteborg  
Byggherre: AB Lättbetonghus, Göteborg  
Ändringar: 1963 Förvaring av brandfarlig vara,  
1976 Tillbyggnad hobbyrum, lättbetongväggar  
och takpapp, \_\_\_\_ Fasadändring



**Bronssvärdet 4**  
Ringstigen 45  
Enfamiljshus, 4 rok, garage i markplan  
1961  
AB Lättbetonghus, Göteborg  
Byggherre: AB Lättbetonghus, Göteborg  
Ändringar: 1994 Fasadbeklädnad, Tilläggsisole-  
ring \_\_\_\_ Uterum, Skorstenskupa, Nytt tak be-  
tongpannor



### Bronsvärdet 5

Ringstigen 47

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1955

Vetlandahus

Byggherre: E Gorner

Ändringar: 2002 Tillbyggnad, takkupa, plåttak och lockpanel \_\_\_\_ Inglasad altan



### Bronssvärdet 6

Ringstigen 49

Enfamiljshus, 3 rok + källare

1955

Vetlandahus

Byggherre: R Johansson

Ändringar: \_\_\_\_ Altan, Nytt tak betongpannor, Inklädd skorsten



### Bronssvärdet 7

Ringstigen 51

Enfamiljshus, 4 rok, garage i markplan

1960

AB Svenska Trähus, Stockholm

Byggherre: Olof Fransson

Ändringar: 1973 Altan, korrugerad plast och fjällpanel, Ombyggnad av altan, fasadbeklädnad, 2004 Byte av takbeklädnad, 2006 Installation av braskamin



### Bronssvärdet 8

Ringstigen 53

Enfamiljshus, 3 rok + källare

1961

AB Svenska Stenhus, Skövde

Byggherre: G M Hansson

Ändringar: 1986 Tillbyggnad garage, v-rum, tilläggsisolering, lockpanel, \_\_\_\_ Inglasad altan, Eventuellt nya betongpannor



### Bronssvärdet 9

Ringstigen 55

Enfamiljshus, 3 rok + källare

1959

AB Svenska Stenhus, Skövde

Byggherre: K Elfvering

Ändringar: 1969 Om- och tillbyggnad, v-rum och nytt källargarage, fasadtegel, \_\_\_\_ Delvis nya fönster och prydnadsluckor, Inglasad altan, Mycket ändrad entré





### Bronssvärdet 10

Ringstigen 57

Enfamiljshus, 3 rok + källare

1954

AB Svenska Stenhus, Skövde

Byggherre: Harry Wilhelmsson

Ändringar: 1958 Häck och grindar, 1969 Pergola, arkitekt O. H Olofsson Arkitektkontor, Skövde, 1986 Utökning av VVS installationer, WC i källaren, 1987 Garage, stående panel, 1994 Fasadbeklädnad, tilläggsisolerad, \_\_\_\_ Skorstenskupa, Mycket ändrad entré



### Bronssvärdet 11

Ringstigen 59

Enfamiljshus, 4 rok, garage i markplan

1954

Olofsson, Andersson Arkitektkontor, Skövde

Byggherre: Åke Malmgren

Ändringar: 1966 Garage, stående panel och takpapp, Valter Andersson Arkitektkontor, 1985 Upptagning av takfönster, \_\_\_\_ Igensättning av gamla garagedörrar



### Bronsuran 3

Ringstigen 37

Enfamiljshus, 6 rok, 1,5 plan + källare

1956

AB Standardhus, Hulthsfred

Byggherre: E Moberg

Ändringar: 1985 Garage, panel, 2000 Altan, plasttak \_\_\_\_ Inklädd skorsten, Nytt tak betongpannor Gatufasaden starkt förändrad



### Bronsuran 4

Ringstigen 35

Enfamiljshus, 5 rok, 1,5 plan + källare

1955

Olofsson, Andersson Arkitektkontor, Skövde

Byggherre: J Lundin

Ändringar: 1958 Häck och grind \_\_\_\_ Nytt tak röda betongpannor



### Bronsyxan 1

Ringstigen 2

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1954

Svenska Lättbetonghus, Göteborg

Byggherre: AB Volvo-Pentaverken

Ändringar: \_\_\_\_ Delvis bytta fönster, Skorstenskupa, Nytt tak betongpannor





Bronsyxan 2  
Ringstigen 4  
Enfamiljshus, 4 rok + källare  
1954  
Svenska Lättbetonghus, Göteborg  
Byggherre: AB Volvo-Pentaverken  
Ändringar: 1960 Kalkstensmur, \_\_\_\_ Skor-  
stenskupa



Bronsyxan 3  
Ringstigen 6  
Enfamiljshus, 4 rok + källare  
1955  
AB Lättbetonghus, Göteborg  
Byggherre: AB Volvo-Pentaverken  
Ändringar: 1960 Mur, låg, kalksten, 1980 Mur,  
\_\_\_\_ Tillbyggnad, Skorstenskupa



Bronsyxan 4  
Ringstigen 8  
Enfamiljshus, 4 rok + källare  
1955  
AB Lättbetonghus, Göteborg  
Byggherre: AB Volvo-Pentaverken  
Ändringar: \_\_\_\_ Altan, entré, Tillbyggnad,  
Mycket ändrad entré  
Entréaltanen ändrar starkt gatufasaden



Bronsyxan 5  
Ringstigen 10  
Enfamiljshus, 4 rok + källare  
1955  
AB Lättbetonghus, Göteborg  
Byggherre: AB Volvo-Pentaverken  
Ändringar: 1959 Mur, \_\_\_\_ Tillbyggnad, Skor-  
stenskupa



Bronsyxan 6  
Ringstigen 12  
Enfamiljshus, 4 rok + källare  
1955  
AB Lättbetonghus, Göteborg  
Byggherre: AB Volvo-Pentaverken  
Ändringar: \_\_\_\_ Skorstenskupa, Nya fönsterbleck



Bronsyxan 7  
Ringstigen 14  
Enfamiljshus, 4 rok + källare  
1955  
AB Lättbetonghus, Göteborg  
Byggherre: AB Volvo-Pentaverken  
Ändringar: \_\_\_\_ Inglasad altan, Skorstenskupa



Bronsyxan 8  
Ringstigen 16  
Enfamiljshus, 4 rok + källare  
1955  
AB Lättbetonghus, Göteborg  
Byggherre: AB Volvo-Pentaverken  
Ändringar: \_\_\_\_ Inglasad altan, Inklädd skorsten



Bronsyxan 9  
Ringstigen 18  
Enfamiljshus, 4 rok + källare  
1955  
AB Lättbetonghus, Göteborg  
Byggherre: AB Volvo-Pentaverken  
Ändringar: 1960 Mur, \_\_\_\_ Tillbyggnad, bod,  
Inglasad altan, Skorstenskupa, Förmodligen ej  
ursprunglig sockelkulör



Bronsyxan 10  
Ringstigen 20  
Enfamiljshus, 4 rok + källare  
1955  
AB Lättbetonghus, Göteborg  
Byggherre: AB Volvo-Pentaverken  
Ändringar: 1965 och 1969 Förvaring av brandfar-  
lig vara, \_\_\_\_ Igensättning av garageport, glasbe-  
tongfönster, Utbyggnad, bod, Inglasad altan



Bronsyxan 11  
Ringstigen 22  
Enfamiljshus, 4 rok + källare  
1955  
AB Lättbetonghus, Göteborg  
Byggherre: AB Volvo-Pentaverken  
Ändringar: 1960 Häck med grind, 1999 Garage,  
2005 Tillbyggnad, stående träpanel, vet ej om  
utförd, \_\_\_\_ Mycket ändrad entré, Skorstenskupa





Bronsyxan 12  
Ringstigen 24  
Enfamiljshus, 4 rok + källare  
1955  
AB Lättbetonghus, Göteborg  
Byggherre: AB Volvo-Pentaverken  
Ändringar: \_\_\_\_ Altan, Skorstenskupa



Bronsyxan 13  
Ringstigen 26  
Enfamiljshus, 4 rok + källare  
1955  
AB Lättbetonghus, Göteborg  
Byggherre: AB Volvo-Pentaverken  
Ändringar: 1992 Utbyggnad, stående panel, \_\_\_\_  
Mycket ändrad entré, Inglasad altan, Nytt tak  
röda betongpannor, Inklädd skorsten



Guldtenen 1  
Ringstigen 17  
Enfamiljshus, 4 rok + källare  
1955  
AB Lättbetonghus, Göteborg  
Byggherre: AB Volvo-Pentaverken  
Ändringar: 1987 Garage i markplan, trälockpanel,  
papptak, Igensatt källargarageport, \_\_\_\_ Inglasad altan, Skorstenskupa, Tydligt synliga nya  
plåtvindskivor



Guldtenen 2  
Ringstigen 19  
Enfamiljshus, 3 rok + källare  
1960  
AB Svenska Stenhus, Skövde  
Byggherre: Thorild Bergström  
Ändringar: 1963 Förvaring av brandfarlig vara,  
2003 Tillbyggnad, stående träpanel



Guldtenen 3  
Ringstigen 21  
Enfamiljshus, 4 rok + källare  
1962  
AB \_\_\_\_  
Byggherre: Börje Åberg  
Ändringar: 1975 Garage och altan, skivkådsel,  
Harald Ferm Arkitektkontor, Skövde, 2004 Instal-  
lation av braskamin, 2005 Inglasad altan, \_\_\_\_  
Igensatt källargarageport, Mycket ändrad entré





Guldtänen 4  
Ringstigen 23  
Enfamiljshus, 4 rok, garage i markplan  
1961  
AB Lättbetonghus  
Byggherre: AB Lättbetonghus  
Ändringar: 1963 Förvaring av brandfarlig vara  
\_\_\_ Delvis utbytta fönster



Guldtänen 5  
Ringstigen 25  
Enfamiljshus, 4 rok, garage i markplan  
1961  
AB Lättbetonghus, Göteborg  
Byggherre: AB Lättbetonghus, Göteborg  
Ändringar: 1964 Förvaring av brandfarlig vara



Guldtänen 6  
Ringstigen 27  
Enfamiljshus, 4 rok, garage i markplan  
1961  
AB Lättbetonghus, Göteborg  
Byggherre: AB Lättbetonghus, Göteborg  
Ändringar: 1964 Förvaring av brandfarlig vara,  
1975 Altan, byte av befintligt perspektivfönster  
\_\_\_ Delvis utbytta fönster



Guldtänen 7  
Ringstigen 29  
Enfamiljshus, 4 rok, garage i markplan  
1961  
AB Lättbetonghus, Göteborg  
Byggherre: AB Lättbetonghus, Göteborg  
Ändringar: 1976 Fasadbeklädnad, tilläggsisole-  
ring, rött tegel och lockpanel



Guldtänen 8  
Ringstigen 31  
Enfamiljshus, 4 rok, garage i markplan  
1961  
AB Lättbetonghus, Göteborg  
Byggherre: AB Lättbetonghus, Göteborg  
Ändringar: 1964 Förvaring av brandfarlig vara  
\_\_\_ Inklädd skorsten, Inklädd sockel



**Stenyxan 1**  
Ringstigen 1  
Enfamiljshus, 5 rok  
1955  
Vetlandahus  
Byggherre: A Borg  
Ändringar: Nytt altanräcke



**Stenyxan 2**  
Ringstigen 3  
Enfamiljshus, 4 rok + källare  
1954  
Svenska Lättbetonghus, Göteborg  
Byggherre: AB Volvo-Pentaverken  
Ändringar: 1954 Mur, 1967 Garage i markplan,  
panel, \_\_\_\_ Inglasad altan



**Stenyxan 3**  
Ringstigen 5  
Enfamiljshus, 4 rok + källare  
1954  
Svenska Lättbetonghus, Göteborg  
Byggherre: AB Volvo-Pentaverken  
Ändringar: \_\_\_\_ Skorstenskupa, Putsad skorsten,  
Nya fönster, Nytt plåttak



**Stenyxan 4**  
Ringstigen 7  
Enfamiljshus, 4 rok + källare  
1954  
Svenska Lättbetonghus, Göteborg  
Byggherre: AB Volvo-Pentaverken  
Ändringar: 2001 Tillbyggnad, inglasad altan,  
2002 Garage \_\_\_\_ Nya fönster, Skorstenskupa



**Stenyxan 5**  
Ringstigen 9  
Enfamiljshus, 4 rok + källare  
1954  
Svenska Lättbetonghus, Göteborg  
Byggherre: AB Volvo-Pentaverken  
Ändringar: 1975 Garage, panel, \_\_\_\_ Inglasad  
altan, Skorstenskupa, Nytt tak betongpannor



### Stenyxan 6

Ringstigen 11

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1955

AB Svenska Lättbetonghus, Göteborg

Byggherre: AB Volvo-Pentaverken

Ändringar: 1961 Stenmur, \_\_\_\_ Altan, Nya fönster, Inklädd skorsten



### Stenyxan 7

Ringstigen 13

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1955

AB Svenska Lättbetonghus, Göteborg

Byggherre: AB Volvo-Pentaverken

Ändringar: 1973 Om- och tillbyggnad, rum och garage, \_\_\_\_ Altan, Tak på skorstenen



### Stenyxan 8

Ringstigen 15

Enfamiljshus, 4 rok + källare

1955

AB Svenska Lättbetonghus, Göteborg

Byggherre: AB Volvo-Pentaverken

Ändringar: 1961 Staket, \_\_\_\_ Altan, Tak på skorstenen